



Intertek



الفحص الدوري للسيارات

MOTOR VEHICLES PERIODIC INSPECTION

TOGETHER FOR A SAFE VEHICLE معاً لمرحلة أمانة

INSPECTION REPORT تقرير الفحص

VISION رؤية 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA1032
1037

1444/06/10

1

صالح لغاية

VALID UNTIL

44-2-34-01681

INSPECTION INFORMATION		معلومات الفحص	
2022/01/13	1443/06/10	INSPECTION DATE	تاريخ الفحص
241		STATION NO.	رقم المحطة
02		LANE NO.	رقم المسار
101		INSPECTION NO.	رقم التسلسل
INSPECTION TYPE		نوع الفحص	
SIDE SLIP	Yes	L. INSPECTION	67409
H. LIGHT	No	BRAKE	yes
PIT	69019	DSM	No
		HC/CO	No

VEHICLE DATA		بيانات السيارة	
4	2541	PLATE NO.	رقم اللوحة
	1441/05/05	REG. DATE	تاريخ التسجيل
	أيسوزو	MAKER	الشركة الصانعة
	1 / TRUCK	MODEL TYPE	نوع السيارة
	JALKA13297101484	CHASSIS NO.	رقم الهيكل
	2009	MODEL YEAR	الموديل
	233159	ODOMETER	قراءة العداد
	24102101100644	Report No.	رقم التقرير

RESULT النتيجة

INSPECTION STAGES

خطوات الفحص

PASS اجتياز

FAIL ITEM NUMBERS (SEE OVERLEAF)

أرقام الفشل (انظر خلف التقرير)

L-VISUAL INSPECTION الفحص الخارجي

CAUTION ITEM NUMBERS (SEE OVERLEAF)

أرقام تنبيه (انظر خلف التقرير)

PASS اجتياز

0.0 للسلط

م/كلم
M/KM

SIDE SLIP

انحراف العجلات

PASS اجتياز

BRAKES

الفراجل

احتكاك % DRAG %	الفرق % DIFF. %	الجموع % SUM. %	يسار/كجم LT/KG	يمين/كجم RT/KG	وزن المحور/كجم AXLE WT.
2	2	59.0	778	845	2745
2	6	49.0	805	1023	3752
1		28.0	467	589	3752

FRONT الامامية
CENTRE (1) الوسطى (1)
CENTRE (2) الوسطى (2)
REAR الخلفية
PARKING BRAKE فرملة اليد

PASS اجتياز

بين/يسار سم/م LT/RT CM/10M	أعلى/أسفل سم/م UP/DOWN CM/10M	شدة الاضاءة/الشمعة INTENSITY/CD

HEAD LIGHT

الانوار الامامية

PASS اجتياز

هيدروكربون (جزء من المليون) (PPM) H C	أول أكسيد الكربون (%) % CO
معدل كثافة الدخان % BGS	

EMISSION GAS

غازات العادم

DIESEL SMOKE

دخان الديزل

PASS اجتياز

FAIL ITEM NUMBERS (SEE OVERLEAF)

أرقام الفشل (انظر خلف التقرير)

P-UNDER CARRIAGE

الفحص السفلي

CAUTION ITEM NUMBERS (SEE OVERLEAF)

أرقام تنبيه (انظر خلف التقرير)

PASS اجتياز

OVERALL EVALUATION

النتيجة العامة

