

INFORME PERICIAL TÉCNICO — DAÑOS MATERIALES

ENCABEZADO DEL PERITO

Perito asignado: Ing. Roberto Zamora Villafuerte
Matrícula profesional: SPN-PER-00892
Fecha de inspección: 13 de mayo de 2026
Lugar de inspección: Taller Chapa y Pintura del Pacífico, Guayaquil

DATOS DEL SINIESTRO

Número de siniestro: SIN-DEMO-002
Asegurado: Patricia Lorena Vásquez Montoya
Cédula: 0912345678
Código de asegurado: ASG-D0002
Póliza: PV-DEMO-0002
Cobertura: Daños Materiales
Suma asegurada: USD 14,000.00
Ciudad: Guayaquil

DATOS DEL VEHÍCULO

Marca: Chevrolet
Modelo: Aveo
Año: 2020
Placa: GBR-2294
Chasis: 8LBTZS5E9LG041872
Kilometraje al momento del siniestro: 68,420 km

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

El lunes 11 de mayo de 2026, aproximadamente a las 19:15 horas, en la Avenida Francisco de Orellana, intersección con Avenida Luis Orrantía, Guayaquil, el vehículo de la asegurada Patricia Lorena Vásquez Montoya fue embestido por detrás por un vehículo de color gris no identificado que se dio a la fuga tras el impacto. La asegurada se desplazaba con dirección al norte en tráfico moderado. La póliza de Daños Materiales fue contratada el 10 de mayo de 2026, un día antes de la ocurrencia del siniestro.

DICTAMEN DE DAÑOS

Daños observados:
- Parachoque posterior: deformación total, requiere reemplazo.

- Tapa de maletero: abolladuras y deformación estructural, requiere reemplazo.
- Luz trasera derecha: rotura completa, requiere reemplazo.
- Carrocería trasera: abolladuras menores, requiere latonería y pintura.

Monto estimado de reparación: USD 8,400.00

Monto reclamado por la asegurada: USD 8,400.00

Fecha de ocurrencia: 11 de mayo de 2026

Fecha de reporte a la aseguradora: 12 de mayo de 2026

CONCLUSIÓN DEL PERITO

Los daños son consistentes con una colisión trasera a velocidad moderada. Se recomienda proceder con la liquidación conforme a la cobertura de Daños Materiales de la póliza PV-DEMO-0002.

Ing. Roberto Zamora Villafuerte

Perito Técnico Vehicular

Guayaquil, 13 de mayo de 2026