



GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA

Fl. nº. 1

Laudo nº 1410/23/DPE/IC/SESP/PC/RR

LAUDO DE EXAME PERICIAL

Aos dezessete (17) dias mês de outubro do ano dois mil e vinte e três (2023), nesta cidade de Boa Vista, capital do Estado de Roraima, no **Instituto de Criminalística**, de conformidade com a legislação e os dispositivos regulamentares vigentes, foi designado pelo diretor **Sttefani Pinheiro Ribeiro**, o Perito Criminal **Lisandro Brum de Freitas**, para proceder a **Exame de Vistoria e Constatação de Danos Materiais em Veículo**, a fim de ser atendida solicitação da **Polícia Militar, feita via Ofício nº 229/23 – PMRR/QCG/CORREGPEM/SDP, referente ao BO nº 57743/23 – PC**, descrevendo fielmente e com todas as circunstâncias o que encontrar e bem assim esclarecer tudo quanto interessar possa.

I - HISTÓRICO:

Por volta das 19h20min do dia 17/10/23, em cumprimento a solicitação da CIOPS, via rádio, a equipe pericial compareceu no estacionamento do 1º Batalhão da PM – Batalhão Rio Branco, no Residencial Vila Jardim, Bairro Cidade Satélite, para atender ocorrência de vistoria e constatação de danos materiais em veículo.

II - DO VEÍCULO:

O veículo em questão foi examinado, sendo a seguir relatadas as suas principais características: tipo Caminhonete, categoria Aluguel, marca/modelo CHEVROLET/S-10, placa PHZ-6C82, cor original BRANCA, envelopado com as cores da Polícia Militar do Estado de Roraima, prefixo VTR-111.

III – DOS EXAMES:

Ao examinar macroscopicamente o veículo, constatou-se as seguintes avarias:

- Ranhuras com afundamento da lataria, de formato estriado e alongado, com descontinuidades, partindo da porta anterior, percorrendo o flanco esquerdo, até o para lama posterior, além de quebra da extremidade do estribo, na altura da porta posterior. Danos estes causados por força física, com sentido direcional de frente para trás, compatível com o atrito de outro veículo, muito provavelmente, uma motocicleta, em circunstâncias de tráfego viário.

Lisandro Brum de Freitas
Perito Criminal



**GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA**

Fl. nº. 2

Laudo nº 1410/23/DPE/IC/SESP/PC/RR

**LAUDO DE EXAME PERICIAL
IV - CONCLUSÃO:**

Ao vistoriar macroscopicamente o veículo tipo Caminhonete, categoria Aluguel, marca/modelo CHEVROLET/S-10, placa PHZ-6C82, cor original BRANCA, envelopado com as cores da Polícia Militar do Estado de Roraima, prefixo VTR-111, constatou-se que ele sofreu danos materiais e se encontrava nas condições retrodescritas.

Nada mais havendo a lavrar, encerra-se o presente laudo, composto de 02 (duas) folhas, com registro fotográfico incluso, que segue devidamente assinado.



Imagem digital, mostrando a região anterior do veículo, sem avarias aparentes.



Imagem digital, mostrando o flanco esquerdo com avarias (ranhuras e afundamento) nas portas e estribo.



Imagem digital, mostrando as avarias e marcas de contato nas portas do flanco esquerdo do veículo.



Imagem digital, mostrando as avarias no estribo do flanco esquerdo, em aproximação.

Lisandro Brum de Freitas
Perito Criminal