


Vigía para proteger la Amazonia

INTEGRANTES:

- CALERO HUAMAN CHARLEN MAXIMO
- SUAREZ ARRATEA YOSSEC YOSEFER
- □ TUCTO NIETO DRINER
- COORDINADOR:
- Charlen.calero@gmail.com

Flujo de la Madera Legal y ilegal



Acreditación del Origen Legal de la Madera

Según el artículo 168 del reglamento para la gestión forestal de la Ley Forestal y Fauna Silvestre N° 29763 "toda persona natural o jurídica, incluyendo las entidades estatales, de conformidad al principio 10 de la ley, que adquiera, transporte y comercialice especímenes, productos o subproductos forestales en estado natural o con transformación primaria, está obligado a sustentar la procedencia legal de los mismos".



Comités de Vigilancia y Control De Bosques




La Ley Forestal 29763, Art. 148, faculta a las comunidades nativas a realizar el monitoreo, control y vigilancia de los recursos forestales y de fauna silvestre bajo la supervisión de sus autoridades comunales y en coordinación con la autoridad regional forestal y de fauna silvestre. Asimismo, permite que miembros de la comunidad se constituyan como Comités de Vigilancia y Control Forestal Comunitario.

H mutira

Vigía para proteger la Amazonia


Es un vigía (hamut´ira), oculto en las carreteras usadas para transportar madera, el cual utiliza IOT e Inteligencia Artificial, para poder localizar cortes de madera rolliza sobre camiones, esto con el fin de alertar a los comités de vigilancia comunales, este dispositivo electrónico estará interconectado a una aplicación de celular en la cual se podrán observar las fotografías tomadas así como también se podrán registrar datos.







Arquitectura






Azure



Custom Vision (Red Neuronal Residual RESNET para deteccion objetos)

- *Creamos un detector de objetos que encuentra la madera rolliza
- *Exportamos el modelo entrenado a ONNX

Train




Datos de Entrenamiento








Entrenamiento IA



IOT



IOT

Sensor PIR



El sensor detecta movimiento y activa la toma de fotografías



ESP32-CAM

Si la respuesta es ok, se activa la alarma del buzzer





Toma la fotografía y la envía a un servicio web

Responde ok, si encuentra madera rolliza

Servidor



Analiza la imagen y determina con la IA, si existe madera rolliza

En Primer Plano mostrara la fotografía de la ultima detección de madera rolliza hecha por el esp32-cam




En Vigilancia se observaran todas las detecciones realizadas





En Vigilancia al selecciona un registro este nos mostrara la foto con la madera localizada, así mismo hay una opción de registro para asociar la imagen a una inspección



Al darle click nos mostrara los datos a registrar de la inspección, su guía forestal, Titular, volumen m3 y coordenadas GPS



0

e



0







En Inspecciones nos muestra el historial de las inspecciones registradas



Al darle Clic en el registro nos mostrara los datos asociados y su fotografía





Titular: ccnn tsachopen



10	d Fecha	Titular
22	11/11/2022 12:31:06	CCNN Milagros
20	11/11/2022 10:25:06	CNN yanachga
19	10/11/2022 23:10:33	conn tsachopen
18	10/11/2022 20:25:27	calero
17	10/11/2022 20:23:30	rene lopez
16	10/11/2022 19:21:15	CCNN MILAGROS
15	10/11/2022 19:20:31	CCNN TSACHOPEN
14	10/11/2022 19:19:09	CCNN PORVENIR







22

20




11/11/2022 12:31:06 CCNN Milagros

11/11/2022 10:25:06 CNN yanachga 10/11/2022 23:10:33 ccnn tsachopen 10/11/2022 20:25:27 calera

Tambo Roca



Maqueta








Video





Ventajas

- Bajo costo de reemplazo
- No descansa, trabaja las 24 horas
- No son corruptibles
- Posibilidad de ampliar los objetos a detectar
- Generación de una gran base de datos de fotografías y objetos detectados

Bibliografia

- Conceptos I Definición y clasificación de la ilegalidad en la cadena de valor de la madera Colección "Estimando y mejorando la legalidad de la madera en el Perú"
- Índice y porcentaje I Un método accesible de medición del Índice de Tala y Comercio Ilegal de Madera Colección "Estimando y mejorando la legalidad de la madera en el Perú"
- ► INFRACCIONES Y SANCIONES FORESTALES GUÍA N° 05 SERFOR
- ► INFOREGION Aucayacu: Policía incautó 1 500 pies tablares de madera