

Sundsvall & Timrå Sotningsdistrikt AB

Gärdesgatan 7
861 42 Sörberge

Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum	Diarienummer
2026-05-28	13650-2271947-1

Utfärdare
Sundsvall & Timrå
Gärdesgatan 7
861 42 Sörberge
060-56 82 60

Adressat
Boström Karin
Köpmangatan 5
861 33 Timrå

Fastighet

Fastighetsbeteckning Timrå Böle 1:10 Fastighetsadress Köpmangatan 5 Kontrolldatum 2026-05-28	Ägare Boström Karin Köpmangatan 5 861 33 Timrå	Brukare/Innehavare Boström Karin Köpmangatan 5 861 33 Timrå
--	--	---

Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Öppen spis insats	Handöl 10	Bottenvåning	Vardagsrum
Bränsleslag		Kontrollfrist	Senast sotad
Ved		156 veckor	2025-09-10

Rök-/avgaskanal		
Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel	Tegel Murad	Skorsten Murad

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * ■ Okulär kontroll ■ Täthetsprovning ■ Temperaturmätning ■ Tryckmätning ■ Annat
--

Utlåtande
Brandskyddskontrollen är utförd utan anmärkningar. Anläggningens funktion och egenskaper bedöms i huvudsak överensstämma med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till fastigheten enligt LSO 3 kap. 5 §. Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

Brandskyddskontrollens utförande

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Kontrollen innebär en provning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anläggningen kontrollerats utifrån de sakområden som framgår av texten ovan.

Utfärdare
Sundsvall & Timrå
Gärdesgatan 7
861 42 Sörberge
060-56 82 60

Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum	Diarienummer
2026-05-28	13650-2271947-1

Kommunikation

Detta är en tjänsteanteckning från brandskyddskontrollen som utfördes hos er enligt ovan angivet datum. Tjänsteanteckningen redovisar de omständigheter och förhållanden som ligger till grund för bedömningen i ärendet. Då brandskyddskontrollen utfördes utan anmärkningar krävs inga åtgärder från er sida. Nästa ordinarie brandskyddskontroll genomförs i enlighet med gällande kontrollfrist.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande

Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
—	Inga anmärkningar. Anläggningen kontrollerades okulärt och bedöms i huvudsak överensstämma med de krav som gällde när den togs i bruk.	Godkänd

Övriga upplysningar

—

Brandskyddskontrollant

Mikael Lindberg

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	2,00 Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1.10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1.20 Luckor	2.20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golveläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1.30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1.40 Förbindelsekanal	2.40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egensoth.	
1.50 Reglerutrustning		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1.60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1.70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1.80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1.90 Övrigt						

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll kan komma att redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen ovan.

*** Information = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av viss betydelse. Noteringen kommer inte leda till någon tvingande åtgärd utan är mer av informativ karaktär.

*** Anmärkning = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av betydande karaktär. Särskilt föreläggande om åtgärd kan komma att utfärdas.