

## INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

### REPORTE N°59

Fecha de Inspección: 18/6/2021

Autor:

## ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 2132121

N° de Contrato: 7389454

Nombre de Proyecto: Proyecto 5

Empresa Contratista: SALCO TM

Fecha de Inicio: 23/5/2021

Fecha de Termino: 5/9/2021

Especialidad: Ingeniería Aeronautica

Referencias Utilizadas:

| Nombre Referencia | Descripción |
|-------------------|-------------|
| Documento Tecnico | fdsfsd      |

## RESULTADOS



Satisfactorio

## CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

| ACTIVIDAD      | SUB ACTIVIDAD                | AVANCE DIARIO | UNIDAD | PROGRAMADO | REF. DIA | AVANCE REAL ACUMULADO | CUMPLIMIENTO | CAUSA NO CUMPLIMIENTO | TIPO ACTIVIDAD       |
|----------------|------------------------------|---------------|--------|------------|----------|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| Correas Varias | Cableado de control 18 AWG 2 | 3.000         | ML     | 100.000    | 100.00   | 309.000               | No           | Accidente Laboral     | Actividad Programada |

## RECURSOS EECC EN TERRENO

| ACTIVIDAD      | EQUIPO             | CANTIDAD | DOT. DIRECTA | DOT. REFERENCIAL | DOT. INDIRECTA |
|----------------|--------------------|----------|--------------|------------------|----------------|
| Correas Varias | Celular Intrinseco | 3        | 22           | 2                | 2              |

## REGISTROS FOTOGRAFICOS



**SUB ACTIVIDAD:** Cableado de control 18 AWG 2

**OBSERVACION:** sdfsd



**SUB ACTIVIDAD:** Cableado de control 18 AWG 1

**OBSERVACION:** tert

## OBSERVACIONES

**DESVIACIONES DETECTADAS**  
Ninguna

**PLAN DE ACCION**  
Ninguna

**OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS**  
Ninguna