

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°89

Fecha de Inspección: 18/6/2021

Autor:

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 2132121

N° de Contrato: 7389454

Nombre de Proyecto: Proyecto 5

Empresa Contratista: SALCO TM

Fecha de Inicio: 23/5/2021

Fecha de Terminó: 5/9/2021

Especialidad: Ingeniería Espacial

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia	Descripción
Share point	dsgfsd

RESULTADOS



Satisfactorio

RECURSOS EECC EN TERRENO

ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	DOT. REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA
-----------	--------	----------	--------------	---------------------	----------------

CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	AVANCE DIARIO	UNIDAD	PROGRAMADO	REF. DIA	AVANCE REAL ACUMULADO	CUMPLIMIENTO	CAUSA NO CUMPLIMIENTO	TIPO ACTIVIDAD
Correas Varias	Cableado de control 18 AWG 2	1.000	ML	100.000	100.00	425.000	No	Accidente Laboral	Actividad Programada

REGISTROS FOTOGRAFICOS



No se registro imágenes

OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADAS

Ninguna

PLAN DE ACCION

Ninguna

OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS

Ninguna