

## INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

### REPORTE N°39

Fecha de Inspección: 1/6/2021  
Autor: Sebastian Pavez Altamirano

## ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 123621      N° de Contrato: 532234      Nombre de Proyecto: Proyecto N°1  
Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.  
Fecha de Inicio: 15/5/2021      Fecha de Termino: 23/5/2021      Especialidad: Ingeniería Química Petrolera  
Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia	Descripción
Documento SharePoint	gantt

## RESULTADOS

 Requiere Seguimiento

## CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	CANTIDAD REAL	UNIDAD	PROGRAMADO	REF. DIA	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO	CAUSA NO CUMPLIMIENTO	TIPO ACTIVIDAD
Movimiento de Tierra	Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje	1.000	m2	344.000	22.93	135.000	No	Requiere Seguimiento	Actividad Programada
Movimiento de Tierra	Movimiento de Tierra	1.000	m2	2.000	2.000	1.000	No	Satisfactorio	Actividad NO Programada

## RECURSOS EECC EN TERRENO

ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	DOT. REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA
Movimiento de Tierra	Guantes	1	2	2	2

# REGISTROS FOTOGRAFICOS



**SUB ACTIVIDAD:** Replanteo y  
Trazado Pavimentos y Rack's  
Almacenaje

**OBSERVACION:** Replantear

# OBSERVACIONES

**DESVIACIONES DETECTADAS**  
Ninguna

**PLAN DE ACCION**  
Ninguna

**OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS**  
Ninguna