

## INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

### REPORTE N°27

Fecha de Inspección: 17/6/2021

Autor:

#### ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 342342

N° de Contrato: 7389127

Nombre de Proyecto: Proyecto 7

Empresa Contratista: SALCO TM

Fecha de Inicio: 23/5/2021

Fecha de Termino: 5/9/2021

Especialidad: Ingeniería Espacial

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia	Descripción
Documento Tecnico	fdsfsd

#### RESULTADOS



Satisfactorio

#### CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	AVANCE DIARIO	UNIDAD	PROGRAMADO	REF. DIA	AVANCE REAL ACUMULADO	CUMPLIMIENTO	CAUSA NO CUMPLIMIENTO	TIPO ACTIVIDAD
Correa Transportadora de Pebbles 1 3263CTR-001	Monatje cable mensajero 6	23.000	ML	100.000	25.00	124.000	No	Cumplido	Actividad Programada

#### RECURSOS EECC EN TERRENO

ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	DOT. REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA
Correa Transportadora de Pebbles 1 3263CTR-001	Notebook	32	23	32	32

## REGISTROS FOTOGRAFICOS



**SUB ACTIVIDAD:** Monatje cable  
mensajero 4

**OBSERVACION:** ret

## OBSERVACIONES

**DESVIACIONES DETECTADAS**  
Ninguna

**PLAN DE ACCION**  
Ninguna

**OBSERVACIONES GENERALES DE  
FOTOGRAFIAS**  
Ninguna