

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°17

Fecha de Inspección: 25/5/2021
Autor: Sebastian Pavez Altamirano

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 123621 N° de Contrato: 532234 Nombre de Proyecto: Proyecto N°1
Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.
Fecha de Inicio: 15/5/2021 Fecha de Termino: 23/5/2021 Especialidad: Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia	Descripción
Documento Técnico	Peacebone

RESULTADOS

ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	CANTIDAD REAL	UNIDAD	Requerimiento	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO	CAUSA NO CUMPLIMIENTO	TIPO ACTIVIDAD
AD	IVIDAD	D REAL	UNIDAD	PROGRAMADO	REF. DIA	ADO	MIENTO	TO
CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA								
Movimiento de Tierra	Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacén	21.000	m2	344.000	22.93	102.000	No	Satisfactorio
								Actividad Programada

RECURSOS DE TERRENO

ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	DOT. INDIRECTA
AD		D	DIRECTA	INDIRECTA
Movimiento de Tierra	Cascos	2	222	2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sub Actividad: Retiro de Material Excavación a Botadero

Observación: Bonefish



Sub Actividad: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje

Observación: Reporte



OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADAS



PLAN DE ACCION



OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS