

## INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

### REPORTE N°58

Fecha de Inspección: 18/6/2021

Autor:

## ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 2132121

N° de Contrato: 432423

Nombre de Proyecto: Proyecto 5

Empresa Contratista: SALCO TM

Fecha de Inicio: 23/5/2021

Fecha de Termino: 5/9/2021

Especialidad: Ingeniería en Minas

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia	Descripción
Share point	gfdg

## RESULTADOS



Satisfactorio

## CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	AVANCE DIARIO	UNIDAD	PROGRAMADO	REF. DIA	AVANCE REAL ACUMULADO	CUMPLIMIENTO	CAUSA NO CUMPLIMIENTO	TIPO ACTIVIDAD
Correas Varias	Cableado de control 18 AWG 1	4.000	ML	100.000	100.00	613.000	No	Accidente Laboral	Actividad Programada

## RECURSOS EECC EN TERRENO

ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	DOT. REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA
Correas Varias	Cascos	4	2	2	2

## REGISTROS FOTOGRAFICOS



**SUB ACTIVIDAD:** Cableado de control 18 AWG 1

**OBSERVACION:** trete

## OBSERVACIONES

**DESVIACIONES DETECTADAS**  
Ninguna

**PLAN DE ACCION**  
Ninguna

**OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS**  
Ninguna