

REPORTE N°2

Autor:

Fecha de Inspección: 24/5/2021

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 123621 N° de Contrato: 532234 Nombre de Proyecto: Proyecto N°1

Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

Fecha de Inicio: 15/5/2021 Fecha de Termino: 23/5/2021

Especialidad: Ingeniería Topográfica y Fotogrametría

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia	Descripción
Carta Gantt	REFERENCIA
Manual Usuario	Manuales hechos



CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD

Actividad: Movimiento de Tierra

Subactividad: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje

¿Cumplio? : Si

Causa del NO Cumplimiento : Cumplida Tipo de Actividad : Actividad Programada Pre requisito : Entregar material de trabajo

Cantidad Real	Unidad	Total Programado Ref. D		Total Acumulado	
12.000	m2	344.000	22.93	41.000	

Actividad: Obras Civiles

Subactividad: Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje

¿Cumplio? : No

Causa del NO Cumplimiento : Requiere Seguimiento

Tipo de Actividad : Actividad Programada Pre requisito : Entregar material de trabajo

Cantidad Real	Unidad	Total Programado	Ref. Diaria	Total Acumulado
12.000	m2	544.000	90.67	55.000

Actividad: Obras Civiles

Subactividad: Construir puente

¿Cumplio? : No

Causa del NO Cumplimiento : Requiere Seguimiento

Tipo de Actividad : Actividad NO Programada

Pre requisito: Entregar material de trabajo

Cantidad Real	Unidad	Total Programado Ref. Diaria Total A		Total Acumulado
11.000	m2	21.000	1.000	1.000



CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD

Actividad: Movimiento de Tierra

Subactividad: Mover tierra

¿Cumplio? : Si

Causa del NO Cumplimiento : Cumplida

Tipo de Actividad : Actividad NO Programada

Pre requisito : Entregar material de trabajo

Cantidad Real	Unidad	Total Programado	Ref. Diaria	ia Total Acumulado	
11.000	m2	21.000	1.000	1.000	



RECURSOS EECC EN TERRENO

Actividad	Equipo	Cantidad	Dot Directa	Dot. Referencial	Dot. Indirecta
Movimiento de Tierra	Celulares Intrinsecos	1	1	1	1
Obras Civiles	Celulares Intrinsecos	2	2	2	2



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sub Actividad: Retiro de Material Excavación a Botadero

Observación: Hola



Sub Actividad: Movimiento de Tierra

Observación: Hola





OBSERVACIONES

PLAN DE ACCION
Consultar con Prevencionista

OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS

Imagenes bonitas