

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°17

Fecha de Inspección: 25/5/2021
Autor: Sebastian Pavez Altamirano

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 123621 N° de Contrato: 532234 Nombre de Proyecto: Proyecto N°1
Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.
Fecha de Inicio: 15/5/2021 Fecha de Termino: 23/5/2021 Especialidad: Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Referencias Utilizadas:

| Nombre Referencia | Descripción |
|-------------------|-------------|
| Documento Técnico | Peacebone |

RESULTADOS



Requiere Seguimiento

CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

| ACTIVIDAD | SUB ACTIVIDAD | CANTIDAD REAL | UNIDAD | PROGRAMADO | REF. DIA | ACUMULADO | CUMPLIMIENTO | CAUSA NO CUMPLIMIENTO | TIPO ACTIVIDAD |
|----------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------------|----------------------|
| Movimiento de Tierra | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 21.000 | m2 | 344.000 | 22.93 | 102.000 | No | Satisfactorio | Actividad Programada |

RECURSOS EECC EN TERRENO

| ACTIVIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DOT. DIRECTA | DOT. REFERENCIAL | DOT. INDIRECTA |
|----------------------|--------|----------|--------------|------------------|----------------|
| Movimiento de Tierra | Cascos | 2 | 222 | 2 | 2 |

REGISTROS FOTOGRAFICOS



OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADAS



PLAN DE ACCION



OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS