



REPORTE N°18

Autor:

Fecha de Inspección: 25/5/2021

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 123621

N° de Contrato: 532234

Nombre de Proyecto: Proyecto N°1

Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

Fecha de Inicio: 15/5/2021

Fecha de Termino: 23/5/2021

Especialidad: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia	Descripción
Carta Gantt	gantt

CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD

Actividad: Movimiento de Tierra

Subactividad: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje

¿Cumplio? : No

Causa del NO Cumplimiento : Satisfactorio

Tipo de Actividad : Actividad Programada

Pre requisito : Añadir Recursos Humanos

Cantidad Real	Unidad	Total Programado	Ref. Diaria	Total Acumulado
12.000	m2	344.000	22.93	91.000

Actividad: Movimiento de Tierra

Subactividad: Subactividad

¿Cumplio? : No

Causa del NO Cumplimiento : Requiere Seguimiento

Tipo de Actividad : Actividad NO Programada

Pre requisito : Realizar documentación

Cantidad Real	Unidad	Total Programado	Ref. Diaria	Total Acumulado
1.000	m2	1.000	1.000	1.000

RECURSOS EECC EN TERRENO

Actividad	Equipo	Cantidad	Dot Directa	Dot. Referencial	Dot. Indirecta
Movimiento de Tierra	Cascos	1	1	1	1



REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADAS

■Desviacion no detectada

PLAN DE ACCION

■Plan de acción

OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS

Imagenes bonitas