

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°76

Fecha de Inspección: 12/7/2021

Autor: Sebastian Pavez Altamirano

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 123621

N° de Contrato: 532234

Nombre de Proyecto: Proyecto N°1

Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

Fecha de Inicio: 15/5/2021

Fecha de Terminó: 23/5/2021

Especialidad: Ingeniería Química Petrolera

Referencias Utilizadas:

| Nombre Referencia | Descripción |
|-------------------|-------------|
| Plano | News |

RESULTADOS



Requiere Seguimiento

RECURSOS EECC EN TERRENO

| ACTIVIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DOT. DIRECTA | DOT. REFERENCIAL | DOT. INDIRECTA |
|----------------------|--------|----------|--------------|------------------|----------------|
| Movimiento de Tierra | Cascos | 33 | 35 | 1 | 1 |

CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

| ACTIVIDAD | SUB ACTIVIDAD | AVANCE DIARIO | UNIDAD | PROGRAMADO | REF. DIA | AVANCE REAL ACUMULADO | CUMPLIMIENTO | CAUSA NO CUMPLIMIENTO | TIPO ACTIVIDAD |
|----------------------|--|---------------|--------|------------|----------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Movimiento de Tierra | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 43.000 | m2 | 344.000 | 16.38 | 447.000 | No | Requiere Seguimiento | Actividad Programada |
| Movimiento de Tierra | Sub Actividad No Programada | 32.000 | ML | 2.000 | 2.000 | 2.000 | No | Cumplido | Actividad NO Programada |

REGISTROS FOTOGRAFICOS



SUB ACTIVIDAD: Replanteo y
Trazado Pavimentos y Rack's
Almacenaje

OBSERVACION: Stream

OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADAS
Ninguna

PLAN DE ACCION
Ninguna

**OBSERVACIONES GENERALES DE
FOTOGRAFIAS**
Ninguna