

## INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

### REPORTE N°17

Fecha de Inspección: 25/5/2021  
Autor: Sebastian Pavez Altamirano

#### ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 123621      N° de Contrato: 532234      Nombre de Proyecto: Proyecto N°1  
Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.  
Fecha de Inicio: 15/5/2021      Fecha de Termino: 23/5/2021      Especialidad: Ingeniería Eléctrica y Electrónica  
Referencias Utilizadas:

| Nombre Referencia | Descripción |
|-------------------|-------------|
| Documento Técnico | Peacebone   |

#### RESULTADOS



Requiere Seguimiento

#### CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

| ACTIVIDAD            | SUB ACTIVIDAD                                      | CANTIDAD REAL | UNIDAD | PROGRAMADO | REF. DIA | ACUMULADO | CUMPLIMIENTO | CAUSA NO CUMPLIMIENTO | TIPO ACTIVIDAD       |
|----------------------|--|---------------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------------|----------------------|
| Movimiento de Tierra | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 21.000        | m2     | 344.000    | 22.93    | 102.000   | No           | Satisfactorio         | Actividad Programada |

#### RECURSOS EECC EN TERRENO

| ACTIVIDAD            | EQUIPO | CANTIDAD | DOT. DIRECTA | DOT. REFERENCIAL | DOT. INDIRECTA |
|----------------------|--------|----------|--------------|------------------|----------------|
| Movimiento de Tierra | Cascos | 2        | 222          | 2                | 2              |

## REGISTROS FOTOGRAFICOS



**SUB ACTIVIDAD:** Retiro de Material Excavación a Botadero



**SUB ACTIVIDAD:** Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje



**SUB ACTIVIDAD:** Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje

**OBSERVACION:** Bonefish



**SUB ACTIVIDAD:** Retiro de Material Excavación a Botadero

**OBSERVACION:** Reporte



**SUB ACTIVIDAD:** Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje

**OBSERVACION:** Hola



**SUB ACTIVIDAD:** Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje

**OBSERVACION:** Reporte

**OBSERVACION:** Retenerte

**OBSERVACION:** Hola

## OBSERVACIONES

### DESVIACIONES DETECTADAS

Ninguna

### PLAN DE ACCION

Ninguna

### OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS

Ninguna