



REPORTE N°2

Autor:

Fecha de Inspección: 24/5/2021

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 123621

N° de Contrato: 532234

Nombre de Proyecto: Proyecto N°1

Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

Fecha de Inicio: 15/5/2021

Fecha de Termino: 23/5/2021

Especialidad: Ingeniería Topográfica y Fotogrametría

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia	Descripción
Carta Gantt	REFERENCIA
Manual Usuario	Manuales hechos

CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD

Actividad: Movimiento de Tierra

Subactividad: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje

¿Cumplio? : Si

Causa del NO Cumplimiento : Cumplida

Tipo de Actividad : Actividad Programada

Pre requisito : Entregar material de trabajo

Cantidad Real	Unidad	Total Programado	Ref. Diaria	Total Acumulado
12.000	m2	344.000	22.93	41.000

Actividad: Obras Civiles

Subactividad: Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje

¿Cumplio? : No

Causa del NO Cumplimiento : Requiere Seguimiento

Tipo de Actividad : Actividad Programada

Pre requisito : Entregar material de trabajo

Cantidad Real	Unidad	Total Programado	Ref. Diaria	Total Acumulado
12.000	m2	544.000	90.67	55.000

Actividad: Obras Civiles

Subactividad: Construir puente

¿Cumplio? : No

Causa del NO Cumplimiento : Requiere Seguimiento

Tipo de Actividad : Actividad NO Programada

Pre requisito : Entregar material de trabajo

Cantidad Real	Unidad	Total Programado	Ref. Diaria	Total Acumulado
11.000	m2	21.000	1.000	1.000

CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD

Actividad: Movimiento de Tierra

Subactividad: Mover tierra

¿Cumplio? : Si

Causa del NO Cumplimiento : Cumplida

Tipo de Actividad : Actividad NO Programada

Pre requisito : Entregar material de trabajo

Cantidad Real	Unidad	Total Programado	Ref. Diaria	Total Acumulado
11.000	m2	21.000	1.000	1.000

RECURSOS EECC EN TERRENO

Actividad	Equipo	Cantidad	Dot Directa	Dot. Referencial	Dot. Indirecta
Movimiento de Tierra	Celulares Intrínsecos	1	1	1	1
Obras Civiles	Celulares Intrínsecos	2	2	2	2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sub Actividad: Retiro de Material Excavación a Botadero

Observación: Hola



Sub Actividad: Movimiento de Tierra

Observación: Hola





OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADAS

Se detecto invalidez

PLAN DE ACCION

Consultar con Prevencionista

OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS

Imagenes bonitas