

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°63

Fecha de Inspección: 18/6/2021

Autor:

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 2132121

N° de Contrato: 7389454

Nombre de Proyecto: Proyecto 5

Empresa Contratista: SALCO TM

Fecha de Inicio: 23/5/2021

Fecha de Termino: 5/9/2021

Especialidad: Ingeniería en Minas

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia

Descripción

RESULTADOS



Satisfactorio


CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	AVANCE DIARIO	UNIDAD	PROGRAMADO	REF. DIA	AVANCE REAL ACUMULADO	CUMPLIMIENTO	CAUSA NO CUMPLIMIENTO	TIPO ACTIVIDAD
Correas Varias	Cableado de control 18 AWG 2	43.000	ML	100.000	100.00	357.000	No	Accidente Laboral	Actividad Programada

RECURSOS EECC EN TERRENO

ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	DOT. REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA
-----------	--------	----------	--------------	------------------	----------------

REGISTROS FOTOGRAFICOS



SUB ACTIVIDAD: Cableado de control 18 AWG 2

OBSERVACION: sada



SUB ACTIVIDAD: Cableado de control 18 AWG 2

OBSERVACION: sada

OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADAS
dsadasd

PLAN DE ACCION
sadasdas

OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS
Ninguna