

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°93

Fecha de Inspección: 9/7/2021

Autor: Brooke

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 342342

N° de Contrato: 7389127

Nombre de Proyecto: Proyecto 7

Empresa Contratista: SALCO TM

Fecha de Inicio: 23/5/2021

Fecha de Termino: 5/9/2021

Especialidad: Ingeniería en Informática

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia	Descripción
Carta Gantt	Cartas 2
Documento Tecnico	Informe

RESULTADOS



No Requiere Seguimiento

RECURSOS EECC EN TERRENO

ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	DOT. REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA
Correa Transportadora de Pebbles 2 3263CTR-002	Notebook	43	32	12	12

CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	AVANCE DIARIO	UNIDAD	PROGRAMADO	REF. DIA	AVANCE REAL ACUMULADO	CUMPLIMIENTO	CAUSA NO CUMPLIMIENTO	TIPO ACTIVIDAD
Correas Varias	Monatje cable mensajero 1	53.000	ML	100.000	50.00	157.000	No	Cumplido	Actividad Programada
Correas Varias	Sub Actividad No Programada	43.000	ML	43.000	43.000	23.000	No	Cumplido	Actividad NO Programada

REGISTROS FOTOGRAFICOS



SUB ACTIVIDAD: Monatje cable
mensajero 4

OBSERVACION: Imagen 1

OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADAS
Hola

PLAN DE ACCION
Ninguno

**OBSERVACIONES GENERALES DE
FOTOGRAFIAS**
Solo una imagen