

## INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

### REPORTE N°38

Fecha de Inspección: 1/6/2021  
Autor: Sebastian Pavez Altamirano

#### ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 123621      N° de Contrato: 532234      Nombre de Proyecto: Proyecto N°1  
 Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.  
 Fecha de Inicio: 15/5/2021      Fecha de Termino: 23/5/2021      Especialidad: Ingeniería Química Petrolera  
 Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia	Descripción
Documento SharePoint	gantt

#### RESULTADOS

 Requiere Seguimiento

#### CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	CANTIDAD REAL	UNIDAD	PROGRAMADO	REF. DIA	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO	CAUSA NO CUMPLIMIENTO	TIPO ACTIVIDAD
Movimiento de Tierra	Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje	1.000	m2	344.000	22.93	134.000	No	Requiere Seguimiento	Actividad Programada
Movimiento de Tierra	Movimiento de Tierra	1.000	m2	2.000	2.000	1.000	No	Satisfactorio	Actividad NO Programada

#### RECURSOS EECC EN TERRENO

ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	DOT. REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA
Movimiento de Tierra	Guantes	1	2	2	2

## REGISTROS FOTOGRAFICOS

## OBSERVACIONES

### DESVIACIONES DETECTADAS

Ninguna

### PLAN DE ACCION

Ninguna

### OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS

Ninguna