



REPORTE N°23

Autor:

Fecha de Inspección: 25/5/2021

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 123621

N° de Contrato: 532234

Nombre de Proyecto: Proyecto N°1

Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

Fecha de Inicio: 15/5/2021

Fecha de Termino: 23/5/2021

Especialidad: Ingeniería Aeroespacial

Referencias Utilizadas:

| Nombre Referencia | Descripción |
|----------------------|-------------|
| Documento SharePoint | the ebony |

CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD

Actividad: Movimiento de Tierra

Subactividad: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje

¿Cumplio? : No

Causa del NO Cumplimiento : Requiere Seguimiento

Tipo de Actividad : Actividad Programada

Pre requisito : Tener Planos

| Cantidad Real | Unidad | Total Programado | Ref. Diaria | Total Acumulado |
|---------------|--------|------------------|-------------|-----------------|
| 3.000 | m2 | 344.000 | 22.93 | 102.000 |

RECURSOS EECC EN TERRENO

| Actividad | Equipo | Cantidad | Dot Directa | Dot. Referencial | Dot. Indirecta |
|----------------------|---------|----------|-------------|------------------|----------------|
| Movimiento de Tierra | Guantes | 3 | 2 | 2 | 2 |

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sub Actividad: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje

Observación: Replantearse



OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADAS



PLAN DE ACCION



OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS