

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°94

Fecha de Inspección: 13/7/2021

Autor: Brooke

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 2132121

N° de Contrato: 432423

Nombre de Proyecto: Proyecto 5

Empresa Contratista: SALCO TM

Fecha de Inicio: 23/5/2021

Fecha de Terminó: 5/9/2021

Especialidad: Ingeniería Aeronautica

Referencias Utilizadas:

| Nombre Referencia | Descripción |
|-------------------|-------------|
| Documento Tecnico | rewrwe |
| Share point | pag |

RESULTADOS



Requiere Seguimiento

RECURSOS EECC EN TERRENO

| ACTIVIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DOT. DIRECTA | DOT. REFERENCIAL | DOT. INDIRECTA |
|----------------|--------|----------|--------------|------------------|----------------|
| Correas Varias | Cascos | 43 | 43 | 43 | 43 |

CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA


| ACTIVIDAD | SUB ACTIVIDAD | AVANCE DIARIO | UNIDAD | PROGRAMADO | REF. DIA | AVANCE REAL ACUMULADO | CUMPLIMIENTO | CAUSA NO CUMPLIMIENTO | TIPO ACTIVIDAD |
|----------------|-----------------------------|---------------|--------|------------|----------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Correas Varias | Sub Actividad No Programada | 4.000 | ML | 0.000 | 0.00 | 424.000 | No | Cumplido | Actividad Programada |
| Correas Varias | Sub Actividad No Programada | 43.000 | ML | 32.000 | 23.000 | 23.000 | No | Cumplido | Actividad NO Programada |

REGISTROS FOTOGRAFICOS



SUB ACTIVIDAD: Sub Actividad
No Programada

OBSERVACION: Now



SUB ACTIVIDAD: Cableado de
control 18 AWG 1

OBSERVACION: then



SUB ACTIVIDAD: Cableado de
control 18 AWG 1

OBSERVACION: Back in

OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADAS

Ninguna

PLAN DE ACCION

Ninguna

OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS

Ninguna