

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°31

Fecha de Inspección: 31/5/2021
Autor: Sebastian Pavez Altamirano

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 123621 N° de Contrato: 532234 Nombre de Proyecto: Proyecto N°1
Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.
Fecha de Inicio: 15/5/2021 Fecha de Termino: 23/5/2021 Especialidad: Ingeniería Química Petrolera
Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia	Descripción
Carta Gantt	cartita
Manual Usuario	manual

RESULTADOS



Satisfactorio

CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	CANTIDAD REAL	UNIDAD	PROGRAMADO	REF. DIA	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO	CAUSA NO CUMPLIMIENTO	TIPO ACTIVIDAD
Movimiento de Tierra	Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje	12.000	m2	344.000	22.93	126.000	No	Satisfactorio	Actividad Programada
Obras Civiles	Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje	31.000	m2	544.000	90.67	121.000	No	Requiere Seguimiento	Actividad Programada
Movimiento de Tierra	Movimiento de Tierra	12.000	m2	34.000	22.000	1.000	Mal	No Programación	Actividad NO Programada

RECURSOS EECC EN TERRENO

ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	DOT. REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA
Movimiento de Tierra	Guantes	12	32	12	21
Obras Civiles	Celulares Intrínsecos	1	Página 1	1	1

REGISTROS FOTOGRAFICOS

OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADAS
Desviacion detectada

PLAN DE ACCION
Adjunto en reporte

**OBSERVACIONES GENERALES DE
FOTOGRAFIAS**

Las imagenes fueron sacadas el 31 de
Mayo de 2021