

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°52

Fecha de Inspección: 3/6/2021
Autor: Sebastian Pavez Altamirano

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 123621 N° de Contrato: 532234 Nombre de Proyecto: Proyecto N°1
Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.
Fecha de Inicio: 15/5/2021 Fecha de Termino: 23/5/2021 Especialidad: Ingeniería Aeroespacial
Referencias Utilizadas:

| Nombre Referencia | Descripción |
|-------------------|-------------|
| Carta Gantt | iiuy |

RESULTADOS



Requiere Seguimiento

CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

| ACTIVIDAD | SUB ACTIVIDAD | CANTIDAD REAL | UNIDAD | PROGRAMADO | REF. DIA | ACUMULADO | CUMPLIMIENTO | CAUSA NO CUMPLIMIENTO | TIPO ACTIVIDAD |
|----------------------|--|---------------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------------|----------------------|
| Movimiento de Tierra | Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje | 40.000 | m2 | 344.000 | 22.93 | 380.000 | No | Requiere Seguimiento | Actividad Programada |

RECURSOS EECC EN TERRENO

| ACTIVIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DOT. DIRECTA | DOT. REFERENCIAL | DOT. INDIRECTA |
|----------------------|---------|----------|--------------|------------------|----------------|
| Movimiento de Tierra | Guantes | 2 | 2 | 2 | 2 |

REGISTROS FOTOGRAFICOS



SUB ACTIVIDAD: Excavación de
Fundaciones Rack's de
Almacenaje

OBSERVACION: iyuty

OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADAS
Ninguna

PLAN DE ACCION
Ninguna

**OBSERVACIONES GENERALES DE
FOTOGRAFIAS**
Ninguna