

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°46

Fecha de Inspección: 2/6/2021
Autor: Sebastian Pavez Altamirano

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 53312 N° de Contrato: 234234 Nombre de Proyecto: Proyecto N°2
Empresa Contratista: COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA
Fecha de Inicio: 14/5/2021 Fecha de Termino: 30/5/2021 Especialidad: Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia	Descripción
Manual Usuario	blame

RESULTADOS



Requiere Seguimiento

CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	CANTIDAD REAL	UNIDAD	PROGRAMADO	REF. DIA	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO	CAUSA NO CUMPLIMIENTO	TIPO ACTIVIDAD
Trabajos Electricos	Retiro de Material Excavación a Botadero	12.000	m2	213.000	42.60	25.000	No	Requiere Seguimiento	Actividad Programada

RECURSOS EECC EN TERRENO

ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	DOT. REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA
Trabajos Electricos	Guantes	12	21	2	1

REGISTROS FOTOGRAFICOS



SUB ACTIVIDAD: Retiro de
Material Excavación a Botadero

OBSERVACION: i do

OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADAS

Ninguna

PLAN DE ACCION

Ninguna

OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS

Ninguna