

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°49

Fecha de Inspección: 2/6/2021
Autor: Sebastian Pavez Altamirano

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 53312 N° de Contrato: 234234 Nombre de Proyecto: Proyecto N°2
Empresa Contratista: COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA
Fecha de Inicio: 14/5/2021 Fecha de Termino: 30/5/2021 Especialidad: Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Informa
Referencias Utilizadas:

| Nombre Referencia | Descripción |
|----------------------|-------------|
| Documento SharePoint | hols |

RESULTADOS



Requiere Seguimiento


CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

| ACTIVIDAD | SUB ACTIVIDAD | CANTIDAD REAL | UNIDAD | PROGRAMADO | REF. DIA | ACUMULADO | CUMPLIMIENTO | CAUSA NO CUMPLIMIENTO | TIPO ACTIVIDAD |
|---------------------|--|---------------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------------|----------------------|
| Trabajos Electricos | Retiro de Material Excavación a Botadero | 2.000 | m2 | 213.000 | 42.60 | 27.000 | No | Requiere Seguimiento | Actividad Programada |

RECURSOS EECC EN TERRENO

| ACTIVIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DOT. DIRECTA | DOT. REFERENCIAL | DOT. INDIRECTA |
|-----------------------|---------|----------|--------------|------------------|----------------|
| Estructuras Metalicas | Guantes | 1 | 1 | 1 | 1 |

REGISTROS FOTOGRAFICOS



SUB ACTIVIDAD: Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje

OBSERVACION: titak

OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADAS
entu

PLAN DE ACCION
Ninguna

OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS
gffdg