

MUNICIPIO : CAETITÉ
LOCALIDADE : VARGEM FORMOSA
CODIGO CERB : 3-6216
Nº POÇO LOCAL : I
NUMERO AS :
NUMERO ASO / OE : /
NUMERO VISITA :
DATA DE INICIO :
DATA DE TERMINO :
COORDENADA E/O : 42°31'41,3 "
COORDENADA N/S : 13°58'24,9 "
ALTITUDE (m) :
EMP. RESPONS. : DESCONHECIDA
EMP. EXECUTORA : DESCONHECIDA
RECURSO :

LOCALIDADES INTEGRADAS :

TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :
NUMERO DA ASO / OE 20751 /
EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
PROF.UTIL (m) : 73,7
NÍVEL ESTÁTICO (m) : 31,87
NÍVEL DINÂMICO (m) : 48,51
VAZÃO TB (m³/h) : 5,87
VAZÃO PERF. (m³/h) :
RECUPERAÇÃO (m) : 15,58
TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00
DATA INICIAL : 30/07/2021
DATA FINAL : 30/07/2021
DURAÇÃO DO TESTE : 12:00
EQUIPAM. BOMBEIO : BOMBA SUBMERSA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AQUÍFERO :
LITOLOGIA :
FINALID. DO POÇO :
EQUIP.PERFURAÇÃO :
EST. CONSTRUTIVO : VAZÃO APROVEITÁVEL
PROF. COMPLET.(M) :
PROF. PERFUR.(M) :

REVESTIMENTO

BOCA DO POÇO	PROTEÇÃO BOCA DO POÇO	TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :

P R E E N C H I M E N T O**De (m)****Até (m)****Material**

0

0,5

CIMENTAÇÃO SUPERFICIAL

EXTERNO

SERVIÇO ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO**NUMERO DA AS** : 21564**NUMERO DA ASO / OE** : /**EMP. RESPONSÁVEL** : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA**EMP. EXECUTORA** : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA**ORIGEM RECURSO** : GOVERNO DO ESTADO**EQUIPAMENTO** : CP-12 (CHICAGO 250/400 EHH)**DATA CONCLUSÃO** : 07/12/2007**HISTÓRICO DE TESTE DE BOMBEAMENTO****NÚMERO DA AS** : 21564**NÚMERO DA ASO / OE** : /**EMP. RERSPONSÁVEL** : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA**EMP. EXECUTORA** : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA**PROF. ÚTIL (m)** : 73,7**NÍVEL ESTÁTICO (m)** : 22,81**NÍVEL DINÂMICO (m)** : 40,01**VAZÃO TB (m³/h)** : 7,92**VAZÃO PERF. (m³/ h)** :**RECUPERAÇÃO (m)** : 14,62**TEMPO RECUP. (H:M)** : 01:00**DATA INICIAL** : 07/12/2007**DATA FINAL** : 07/12/2007**DURAÇÃO TESTE (H:M)** : 12:00**EQUIPAM. BOMBEIO** : CP-12 (CHICAGO 250/400 EHH)

A CERB, CP-12, em 07.12.2007, sacou e posteriormente desceu tubulação de PVC de 2 1/2 x 1" com bomba injetora, e efetuou 04:00h de desenvolvimento e 12:00h de teste de bombeamento.

A CERB, Tec. Manoella Barbosa Cardoso, NR-Caetité, em visita ao local, em 11.02.2021, informa que este poço está situado nas coordenadas aqui registradas. Informações obtidas através do relatório de visita técnica (anexo 303997) anexado ao Processo 95484.

O CP-13, em 30.07.2021, efetuou 12:00h de teste de bombeamento com bomba submersa que se encontrava instalada no poço. Dados obtidos:

PROF= 80,00m

NE=31,87m

ND=48,51m

Q=5,87m³/h

RECUPERAÇÃO=15,58m em 01:00h

Município : CAETITÉ

Localidade : VARGEM FORMOSA

Codigo do Poço : 17608

Num.Poço no Local : |

Numero Cerb : 3_6216

Numero da AS : 21564

Numero da ASO / OE : /

Data da Coleta : 07/12/2007

Data da Análise : 17/01/2008

Laboratorio : UFBA

Tecnico Análise : THELMA SOARES DA ROCHA

Estado Qualitativo : ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : MARILDES BACELAR ALMEIDA (CERB)

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : 0,00
Alcal.CO3 (mg/l) : 4,20
Alcal.HCO3 (mg/l) : 81,90
Alcal. M (mg/l) :
Alcal.OH (mg/l) : 0,00
Alcal.Total (mg/l) :
Alumínio (mg/l) :
Arsênio(mg/l) :
Bário (mg/l) :
Bicarbon. (mg/l) :
Boro (mg/l) :
Calcio(mg/l) : 80,60
Carbonato (mg/l) :
Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 66,00
Cond.(umho/cm) : 384,00
Cor(mg/LPt) : 0,00
Dureza CA (mg/l) :
Dureza MG(mg/l) :
Dureza(mg/l) : 114,00
Estrôncio (mg/l) :
Ferro(mg/l) : < LDM
Fluor(mg/l) : 0,11
Gas Carbônico :
Magn.(mg/l) : 8,12
Mangan.(mg/l) :
Mat.Org.PPM :
Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :
Nitrito(mg/l) : < LDM
Nitrato(mg/l) : 0,40
pH : 8,48
Potás.(mg/l) : 5,00
Ras/Sar :
Res.Tot.(mg/l) : 260,00
Silica R(mg/l) : 68,50
Sodio(mg/l) : 25,00
Sulfato(mg/l) : 0,40
Turb.(NTU) : 1,24
Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

Os valores apresentados para os parâmetros analisados, encontram-se em conformidade com os padrões estabelecidos por legislação pertinente à potabilidade da água.

Observação

Amostra de água coletada na 12ª hora do teste de bombeamento.

Município : CAETITÉ

Localidade : VARGEM FORMOSA

Codigo do Poço : 17608

Num.Poço no Local : |

Numero Cerb : 3_6216

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 20751 /

Data da Coleta : 30/07/2021

Data da Análise : 27/08/2021

Laboratorio : SENAI

Tecnico Análise : PAULO HOMERO QUEIROZ DE FIGUEIREDO

Estado Qualitativo : ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : 7,90

Alcal.CO3 (mg/l) : <2,60

Alcal.HCO3 (mg/l) : 79,60

Alcal. M (mg/l) :

Alcal.OH (mg/l) : <2,60

Alcal.Total (mg/l) :

Alumínio (mg/l) :

Arsênio(mg/l) :

Bário (mg/l) :

Bicarbon. (mg/l) :

Boro (mg/l) :

Calcio(mg/l) : 98,40

Carbonato (mg/l) :

Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 72,80

Cond.(umho/cm) : 433,10

Cor(mg/LPt) : <5,00

Dureza CA (mg/l) :

Dureza MG(mg/l) :

Dureza(mg/l) : 137,00

Estrôncio (mg/l) :

Ferro(mg/l) : <0,07

Fluor(mg/l) : 0,05

Gas Carbônico :

Magn.(mg/l) : 9,30

Mangan.(mg/l) : <0,003

Mat.Org.PPM :

Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :

Nitrito(mg/l) : <0,002

Nitrato(mg/l) : 0,084

pH : 6,74

Potás.(mg/l) : 4,60

Ras/Sar :

Res.Tot.(mg/l) : 344,00

Silica R(mg/l) : 16,70

Sodio(mg/l) : 26,30

Sulfato(mg/l) : 0,88

Turb.(NTU) : <0,43

Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

Os parâmetros analisados na amostra estão de acordo com os valores permitidos para águas potáveis da Port. 2.914\11 do Min. da Saúde: ÁGUA ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO.

Observação

Amostra de água coletada na 12ª hora do teste de bombeamento.