

MUNICIPIO : **DOM BASÍLIO**
LOCALIDADE : **BARRA DO BERNARDO**
CODIGO CERB :
Nº POÇO LOCAL :
NUMERO AS :
NUMERO ASO / OE : /
NUMERO VISITA : 25564
DATA DE INICIO : 30/04/2019
DATA DE TERMINO : 01/05/2019
COORDENADA E/O : 41°39'38,9 "
COORDENADA N/S : 13°48'32,0 "
ALTITUDE (m) : 574
EMP. RESPONS. : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : PROSOLO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP
RECURSO :

LOCALIDADES INTEGRADAS :

TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :
NUMERO DA ASO / OE 16374 /
EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : PROSOLO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP
PROF.UTIL (m) : 126
NÍVEL ESTÁTICO (m) : 6,85
NÍVEL DINÂMICO (m) : 40,35
VAZÃO TB (m³/h) : 13,85
VAZÃO PERF. (m³/h) :
RECUPERAÇÃO (m) : 22,70
TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00
DATA INICIAL : 10/06/2019
DATA FINAL : 13/06/2019
DURAÇÃO DO TESTE : 12:00
EQUIPAM. BOMBEIO : BOMBA SUBMERSA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AQUÍFERO : FISSURAL
LITOLOGIA : QUARTZITO
FINALID. DO POÇO : ABASTECIMENTO HUMANO
EQUIP.PERFURAÇÃO : PR (FAILLING)
EST. CONSTRUTIVO : VAZÃO APROVEITÁVEL
PROF. COMPLET.(M) :
PROF. PERFUR.(M) : 126

REVESTIMENTO

BOCA DO POÇO	PROTEÇÃO BOCA DO POÇO	TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
Tipo : DIN 2440 Diâmetro : 6" Comprim.(m) : 1	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :

CÓDIGO: 27161				
DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO				
De (m)		Até (m)		Diâmetro
0		5		8"
5		126		6"
REVESTIMENTO - TUBO				
De (m)	Até (m)	Tipo		Diâmetro Quantidade
0	5	DIN 2440		6" 5
PREENCHIMENTO				
De (m)		Até (m)		Material
0		5		MATERIAL DA FORMAÇÃO EXTERNO
DESCRIÇÃO LITOLÓGICA				CÓDIGO: 27161
De (m)	Até (m)	Litologia		
0	2	Solo de coloração cinza escuro, areno - argiloso com granulação fina.		
2	4	Rocha metamórfica quartzito, composta basicamente de quartzo e		
4	12	Rocha metamórfica quartzito, composta de quartzo, muscovita e		
12	26	Rocha metamórfica quartzito, composta basicamente de quartzo		
26	56	Rocha metamórfica quartzito, composta por quartzo, clorita e		
56	60	Rocha metamórfica quartzito, composta basicamente por quartzo		
60	66	Rocha metamórfica quartzito, composta por quartzo, k-feldspato		
66	76	Rocha metamórfica quartzito, composta por quartzo, k-feldspato		
76	80	Rocha metamórfica quartzito, composta por quartzo, k-feldspato		
80	86	Rocha metamórfica quartzito, composta por quartzo, k-feldspato		
86	88	Rocha metamórfica quartzito, composta por quartzo, clorita, k-		
88	92	Rocha metamórfica quartzito, composta por quartzo, k-feldspato		
92	110	Rocha metamórfica quartzito, composta por quartzo, clorita e		
110	126	Rocha cristalina granitoide, composta por quartzo, biotita e		
ENTRADAS D'AGUA				
De (m)		Até (m)		Vazão (m³/h) Situação
20				0,3
48				1,4
81				10,7
84				18,2
TÉCNICOS				
Atuação	Nome Técnico		Data Fiscalização	Tipo Fiscalização
Fiscalização	MILENA ROCHA DE OLIVEIRA		01/05/2019	Perfuração
Locação	HUMBERTO MACEDO MASCARENHAS			
Perfuração	DIEGO MALHEIROS LEDO			

Após a perfuração o poço foi desenvolvido por 1 hora com Compressor Chicago 350psi/950cfm.

Sondador: RONI

Geólogo da Empreiteira: DIEGO MALHEIROS LEDO

A CERB / PROSOLO, de 10 a 13.06.2019, efetuou 01:00h de desenvolvimento e 12:00h de teste de bombeamento com bomba submersa.
Fiscalização pela Geol.(a) Milena Rocha de Oliveira.

Município : DOM BASÍLIO

Localidade : BARRA DO BERNARDO

Codigo do Poço : 27161

Num.Poço no Local :

Numero Cerb :

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 16374 / 16374001

Data da Coleta : 13/06/2019

Data da Análise : 12/07/2019

Laboratorio : CONTROLE ANALITICO

Tecnico Análise : JOSY RODRIGUES DE SOUSA

Estado Qualitativo : ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : <10

Alcal.CO3 (mg/l) : <5

Alcal.HCO3 (mg/l) : 104

Alcal. M (mg/l) :

Alcal.OH (mg/l) : <5

Alcal.Total (mg/l) :

Alumínio (mg/l) :

Arsênio(mg/l) :

Bário (mg/l) :

Bicarbon. (mg/l) :

Boro (mg/l) :

Calcio(mg/l) : 20,49

Carbonato (mg/l) :

Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 15,3

Cond.(umho/cm) : 242

Cor(mg/LPt) : 7,7

Dureza CA (mg/l) :

Dureza MG(mg/l) :

Dureza(mg/l) : 76,1

Estrôncio (mg/l) :

Ferro(mg/l) : 0,037

Fluor(mg/l) : <0,1

Gas Carbônico :

Magn.(mg/l) : 6,054

Mangan.(mg/l) : 0,036

Mat.Org.PPM :

Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :

Nitrito(mg/l) : <0,152

Nitrato(mg/l) : 0,97

pH : 6,6

Potás.(mg/l) : 3,359

Ras/Sar :

Res.Tot.(mg/l) : 116

Silica R(mg/l) : 13,2

Sodio(mg/l) : 8,985

Sulfato(mg/l) : 4,85

Turb.(NTU) : 4,8

Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

OS PARÂMETROS ANALISADOS NA AMOSTRA ESTÃO EM ACORDO COM OS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA ÁGUAS POTÁVEIS CONFORME PORTARIA 2914/11 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; NESTE CASO, A ÁGUA PODERÁ SER UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO HUMANO. ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO.

Observação