

**MUNICIPIO** : **LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA****LOCALIDADE** : **VÁRZEA DOS REIS****CODIGO CERB** :**Nº POÇO LOCAL** :**NUMERO AS** :**NUMERO ASO / OE** : /**NUMERO VISITA** :**DATA DE INICIO** :18/07/2019**DATA DE TERMINO** :20/07/2019**COORDENADA E/O** :42°00'39,00"**COORDENADA N/S** :13°39'20,00"**ALTITUDE (m)****EMP. RESPONS.** :CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA**EMP. EXECUTORA** :PROSOLO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP**RECURSO** :**LOCALIDADES INTEGRADAS** :**TESTE DE BOMBEAMENTO****NUMERO DA AS** :**NUMERO DA ASO / OE**18376 /**EMP. RESPONSÁVEL** :CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA**EMP. EXECUTORA** :PROSOLO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP**PROF.UTIL (m)** :131**NÍVEL ESTÁTICO (m)** :9,7**NÍVEL DINÂMICO (m)** :47**VAZÃO TB (m³/h)** :9**VAZÃO PERF. (m³/h)** :**RECUPERAÇÃO (m)** :22,47**TEMPO RECUP. (H:M)** :01:00**DATA INICIAL** :19/08/2019**DATA FINAL** :20/08/2019**DURAÇÃO DO TESTE** : 012:00**EQUIPAM. BOMBEIO** :ELETROBOMBA SUBMERSSA**CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS****AQUÍFERO** :FISSURAL**LITOLOGIA** :CRISTALINO**FINALID. DO POÇO** :ABASTECIMENTO HUMANO**EQUIP.PERFURAÇÃO** :**EST. CONSTRUTIVO** :VAZÃO APROVEITÁVEL**PROF. COMPLET.(M)** :**PROF. PERFUR.(M)** :131**REVESTIMENTO****BOCA DO POÇO****PROTEÇÃO BOCA DO POÇO****TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO****Tipo** :DIN 2440**Diâmetro** : 6"**Comprim.(m)** :1**Tipo** :**Diâmetro** :**Comprim.(m)** :**Tipo** :**Diâmetro** :**Comprim.(m)** :

|                        |                              |                                                                                                      |                   |                   |
|------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| CÓDIGO: 27327          |                              |                                                                                                      |                   |                   |
| DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO |                              |                                                                                                      |                   |                   |
| De (m)                 |                              | Até (m)                                                                                              |                   | Diâmetro          |
| 0                      |                              | 16                                                                                                   |                   | 8"                |
| 16                     |                              | 131                                                                                                  |                   | 6"                |
| REVESTIMENTO - TUBO    |                              |                                                                                                      |                   |                   |
| De (m)                 | Até (m)                      | Tipo                                                                                                 | Diâmetro          | Quantidade        |
| 0                      | 16                           | DIN 2440                                                                                             | 6"                | 16                |
| PREENCHIMENTO          |                              |                                                                                                      |                   |                   |
| De (m)                 | Até (m)                      | Material                                                                                             |                   |                   |
| 0                      | 16                           | MATERIAL DA FORMAÇÃO EXTERNO                                                                         |                   |                   |
| DESCRIÇÃO LITOLÓGICA   |                              |                                                                                                      |                   | CÓDIGO:27327      |
| De (m)                 | Até (m)                      | Litologia                                                                                            |                   |                   |
| 0                      | 1                            | Solo argiloso, coloração marrom                                                                      |                   |                   |
| 1                      | 3                            | Sedimento consolidado, composto por argilominerais, coloração branca, fragmentação fina              |                   |                   |
| 3                      | 9                            | Sedimento consolidado, composto por argilominerais, coloração verde amarronzado, fragmentação média  |                   |                   |
| 9                      | 13                           | Sedimento consolidado, composto por argilominerais, coloração marrom escuro, fragmentação fina       |                   |                   |
| 13                     | 15                           | Rocha Cristalina alterada, composta por quartzo, pequenas porções de biotita e minerais acessórios,  |                   |                   |
| 15                     | 46                           | Rocha Cristalina, composta por quartzo, pequenas porções de biotita e minerais acessórios, coloração |                   |                   |
| 46                     | 93                           | Rocha Cristalina, composta por biotita, quartzo, piroxênio e/ou olivina, coloração cinza escuro,     |                   |                   |
| 93                     | 94                           | Veio de quartzo leitoso, fragmentação grossa                                                         |                   |                   |
| 94                     | 131                          | Rocha Cristalina, composta por biotita, quartzo, piroxênio e/ou olivina e pirita, coloração cinza    |                   |                   |
| ENTRADAS D'AGUA        |                              |                                                                                                      |                   |                   |
| De (m)                 |                              | Até (m)                                                                                              | Vazão (m³/h)      | Situação          |
| 93                     |                              | 93                                                                                                   | 18                |                   |
| TÉCNICOS               |                              |                                                                                                      |                   |                   |
| Atuação                | Nome Técnico                 |                                                                                                      | Data Fiscalização | Tipo Fiscalização |
| Perfuração             | JOSÉ MÁRIO DOS SANTOS JÚNIOR |                                                                                                      |                   |                   |
| Locação                | JAIME ROEDEL JUNIOR          |                                                                                                      |                   |                   |

Município : LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Localidade : VÁRZEA DOS REIS

Codigo do Poço : 27327

Num.Poço no Local :

Numero Cerb :

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 18376 / 18376001

Data da Coleta : 20/08/2019

Data da Análise : 20/09/2019

Laboratorio : CONTROLE ANALITICO

Tecnico Análise : JOSY RODRIGUES DE SOUSA

Estado Qualitativo : UTILIZÁVEL APÓS TRATAMENTO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO

## Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : 12,00  
Alcal.CO3 (mg/l) : <5  
Alcal.HCO3 (mg/l) : 75,4  
Alcal. M (mg/l) :  
Alcal.OH (mg/l) : <5  
Alcal.Total (mg/l) :  
Alumínio (mg/l) : <0,025  
Arsênio(mg/l) :  
Bário (mg/l) :  
Bicarbon. (mg/l) :  
Boro (mg/l) :  
Calcio(mg/l) : 38,96  
Carbonato (mg/l) :  
Chumbo (mg/l) : <0,005

Cloreto(mg/l) : 37,5  
Cond.(umho/cm) : 149  
Cor(mg/LPt) : 79,0  
Dureza CA (mg/l) :  
Dureza MG(mg/l) :  
Dureza(mg/l) : 168  
Estrôncio (mg/l) :  
Ferro(mg/l) : 0,109  
Fluor(mg/l) : <0,1  
Gas Carbônico :  
Magn.(mg/l) : 17,100  
Mangan.(mg/l) : 0,270  
Mat.Org.PPM :  
Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :  
Nitrito(mg/l) : <0,152  
Nitrato(mg/l) : 0,24  
pH : 6,8  
Potás.(mg/l) : 4,863  
Ras/Sar :  
Res.Tot.(mg/l) : 182  
Silica R(mg/l) : 60,8  
Sodio(mg/l) : 10,040  
Sulfato(mg/l) : 2,83  
Turb.(NTU) : 17  
Zinco (mg/l) :

## Parecer do Técnico da Cerb

OS VALORES DE MANGANÊS, COR APARENTE E TURBIDEZ ENCONTRAM-SE ACIMA DO MÁXIMO ESTABELECIDO PELA PORTARIA 2914/11 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; SEU APROVEITAMENTO, PORTANTO, SÓ PODERÁ SER FEITO APÓS TRATAMENTO.

## Observação