

MUNICIPIO : TANQUE NOVO**LOCALIDADE : BARROCAS****CODIGO CERB : 1-9699****Nº POÇO LOCAL : I****NUMERO AS : 47756****NUMERO ASO / OE : /****NUMERO VISITA : 17317****DATA DE INICIO : 13/11/2010****DATA DE TERMINO : 14/11/2010****COORDENADA E/O : 42°39'16,0 "****COORDENADA N/S : 13°30'52,2 "****ALTITUDE (m) :****EMP. RESPONS. : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA****EMP. EXECUTORA : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA****RECURSO : FUNCEP****LOCALIDADES INTEGRADAS :****TESTE DE BOMBEAMENTO****NUMERO DA AS :****NUMERO DA ASO / OE 18899 / 18899001****EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA****EMP. EXECUTORA : AQUAGEO PROJETOS E PERFURACOES LTDA.****PROF.UTIL (m) : 93****NÍVEL ESTÁTICO (m) : 12,00****NÍVEL DINÂMICO (m) : 72,00****VAZÃO TB (m³/h) : 12,77****VAZÃO PERF. (m³/h) :****RECUPERAÇÃO (m) : 58,29****TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00****DATA INICIAL : 30/10/2019****DATA FINAL : 30/10/2019****DURAÇÃO DO TESTE : 12:00****EQUIPAM. BOMBEIO : BOMBA SUBMERSA****CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS****AQUÍFERO : FISSURAL****LITOLOGIA : QUARTZITO****FINALID. DO POÇO :****EQUIP.PERFURAÇÃO : PR-18 (PROMINAS R-1HBX)****EST. CONSTRUTIVO : VAZÃO APROVEITÁVEL****PROF. COMPLET.(M) :****PROF. PERFUR.(M) : 96****REVESTIMENTO**

BOCA DO POÇO	PROTEÇÃO BOCA DO POÇO	TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
Tipo : DIN 2440 PRETO Diâmetro : 6" Comprim.(m) : 1	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :

CÓDIGO: 21008						
DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO						
De (m)		Até (m)		Diâmetro		
0		2		8 1/2"		
2		17		8"		
17		96		6"		
REVESTIMENTO - TUBO						
De (m)		Até (m)		Tipo	Diâmetro	Quantidade
0		17		DIN 2440 PRETO	6"	17
PREENCHIMENTO						
De (m)		Até (m)		Material		
0		0,5		CIMENTAÇÃO SUPERFICIAL		EXTERNO
0,5		17		MATERIAL DA FORMAÇÃO		EXTERNO
93		96		OBSTRUÇÃO		EXTERNO
DESCRIÇÃO LITOLÓGICA					CÓDIGO: 21008	
De (m)		Até (m)		Litologia		
0		2		Solo amarelado, arenoso.		
2		17		Meta-arenito esbranquiçado, friável, grosso.		
17		40		Quartzito hialino, branco, fragmentação grossa.		
40		44		Veio de mica preta com quartzo, grossa.		
44		96		Quartzito, esbranquiçado a cinza, intercalado com metarenito, fragmentação fina.		
ENTRADAS D'AGUA						
De (m)		Até (m)		Vazão (m³/h)		Situação
26				0,35		
28				0,55		
33				0,9		
37				1,8		
58				0,4		
74				4		
77				4		
TÉCNICOS						
Atuação		Nome Técnico		Data Fiscalização		Tipo Fiscalização
Sondador		ANDRÉ LUIZ CARDOSO BRASIL DE MELLO				
Fiscalização		LUIZ CARLOS MOREIRA DE ALMEIDA		26/04/2011		Teste Bombeamento
Fiscalização		LUIZ CARLOS MOREIRA DE ALMEIDA		30/10/2019		Serviço Especial
Perfuração		EMERSON MENDES DE SÁ				
Locação		MILTON CARLOS BARRETO SODRE				
SERVIÇO ESPECIAL TESTE DE BOMBEAMENTO						
NUMERO DA AS : NUMERO DA ASO / OE: 18899 / 18899001 EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA EMP. EXECUTORA : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS EIRELI ORIGEM RECURSO : EQUIPAMENTO : BOMBA SUBMERSA DATA CONCLUSÃO : 30/10/2019						
HISTÓRICO DE TESTE DE BOMBEAMENTO						

NÚMERO DA AS :47756

NÚMERO DA ASO / OE :

EMP. RERSPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA

EMP. EXECUTORA :PERCON PERFURACAO E CONSTRUCOES LTDA.

PROF. ÚTIL (m) : 96

NÍVEL ESTÁTICO (m) : 7,14

NÍVEL DINÂMICO (m) : 39,35

VAZÃO TB (m³/h) : 10,85

VAZÃO PERF. (m³/ h) : 12

RECUPERAÇÃO (m) : 29,65

TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00

DATA INICIAL : 26/04/2011

DATA FINAL : 26/04/2011

DURAÇÃO TESTE (H:M) : 12:00

EQUIPAM. BOMBEIO : COMPRESSOR

Poço perfurado em Várzea da Madeira, visando o abastecimento de Barrocas.

Após perfuração, o poço foi desenvolvido por 01:30h pelo CPR-28, apresentando 12,00 m³/h de vazão.

A CERB / PERCON, em 26.04.2011 efetuou 12:00h de teste de bombeamento com compressor. Fiscalização pelo Tec. Luiz Carlos Moreira de Almeida. Dados obtidos:

PROF= 96,00m

NE= 7,14m

ND= 39,35m

VAZÃO= 10,85m³/h

RECUPERAÇÃO= 29,65m em 01:00h.

A CERB / AGUACENTER, em 30.10.2019, encontrou o poço com 93,00m de profundidade. Efetuou 12:00h de teste de bombeamento com bomba submersa. Registra que o poço está situado nas coordenadas 13°30'53" e 42°39'16,4".

Fiscalização pelo Tec. Luiz Carlos Moreira de Almeida. Dados obtidos:

PROF= 93,00m

NE= 12,00m

ND= 72,00m

VAZÃO= 12,77m³/h

RECUPERAÇÃO= 58,29m em 01:00h.

Município : TANQUE NOVO

Localidade : BARROCAS

Codigo do Poço : 21008

Num.Poço no Local : |

Numero Cerb : 1_9699

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 18899 / 18899002

Data da Coleta : 30/10/2019

Data da Análise : 29/11/2019

Laboratorio : SENAI

Tecnico Análise : PAULO HOMERO QUEIROZ DE FIGUEIREDO

Estado Qualitativo : UTILIZÁVEL APÓS TRATAMENTO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : <1,10

Alcal.CO3 (mg/l) : <2,60

Alcal.HCO3 (mg/l) : 4,00

Alcal. M (mg/l) :

Alcal.OH (mg/l) : <2,60

Alcal.Total (mg/l) :

Alumínio (mg/l) :

Arsênio(mg/l) :

Bário (mg/l) :

Bicarbon. (mg/l) :

Boro (mg/l) :

Calcio(mg/l) : 4,50

Carbonato (mg/l) :

Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 10,70

Cond.(umho/cm) : 90,52

Cor(mg/LPt) : 15,00

Dureza CA (mg/l) :

Dureza MG(mg/l) :

Dureza(mg/l) : 11,10

Estrôncio (mg/l) :

Ferro(mg/l) : 0,36

Fluor(mg/l) : 0,02

Gas Carbônico :

Magn.(mg/l) : 1,60

Mangan.(mg/l) : 0,048

Mat.Org.PPM :

Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :

Nitrito(mg/l) : <0,002

Nitrato(mg/l) : 1,12

pH : 5,75

Potás.(mg/l) : 3,00

Ras/Sar :

Res.Tot.(mg/l) : 64,00

Silica R(mg/l) : 14,20

Sodio(mg/l) : 6,50

Sulfato(mg/l) : 0,28

Turb.(NTU) : 4,09

Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

O valores de Ferro Total e pH encontram-se em desacordo com os limites estabelecidos pela Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde ; seu aproveitamento, portanto, só poderá ser feito após tratamento.

Observação

Amostra de água coletada na 12ª hora do teste de bombeamento.

Município : TANQUE NOVO

Localidade : BARROCAS

Codigo do Poço : 21008

Num.Poço no Local : 1

Numero Cerb : 1_9699

Numero da AS : 47756

Numero da ASO / OE : /

Data da Coleta : 26/04/2011

Data da Análise : 18/05/2011

Laboratorio : UFBA

Tecnico Análise : THELMA SOARES DA ROCHA

Estado Qualitativo : ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : MARILDES BACELAR ALMEIDA (CERB)

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : 7,26
Alcal.CO3 (mg/l) : 0,00
Alcal.HCO3 (mg/l) : 13,60
Alcal. M (mg/l) :
Alcal.OH (mg/l) : 0,00
Alcal.Total (mg/l) :
Alumínio (mg/l) :
Arsênio(mg/l) :
Bário (mg/l) :
Bicarbon. (mg/l) :
Boro (mg/l) :
Calcio(mg/l) : 7,91
Carbonato (mg/l) :
Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 9,52
Cond.(umho/cm) : 73,50
Cor(mg/LPt) : 7,00
Dureza CA (mg/l) :
Dureza MG(mg/l) :
Dureza(mg/l) : 14,80
Estrôncio (mg/l) :
Ferro(mg/l) : <0,10
Fluor(mg/l) : 0,04
Gas Carbônico :
Magn.(mg/l) : 1,67
Mangan.(mg/l) :
Mat.Org.PPM :
Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :
Nitrito(mg/l) : <0,005
Nitrato(mg/l) : 1,24
pH : 7,24
Potás.(mg/l) : 3,00
Ras/Sar :
Res.Tot.(mg/l) : 34,50
Silica R(mg/l) : 14,00
Sodio(mg/l) : 6,00
Sulfato(mg/l) : <1,50
Turb.(NTU) : 1,53
Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

Os valores apresentados para os parâmetros analisados encontram-se em conformidade com os padrões estabelecidos por legislação pertinente à potabilidade da água.

Observação

Amostra de água coletada na 12ª hora do teste de bombeamento.