

MUNICIPIO : RIACHO DE SANTANA
LOCALIDADE : BARREIRO DO BOM SUCESSO
CODIGO CERB :
Nº POÇO LOCAL : II
NUMERO AS :
NUMERO ASO / OE : 18809 /
NUMERO VISITA : 26605
DATA DE INICIO : 23/08/2019
DATA DE TERMINO : 24/08/2019
COORDENADA E/O : 42°53'23,60"
COORDENADA N/S : 13°33'56,40"
ALTITUDE (m) :
EMP. RESPONS. : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : PROSOLO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP
RECURSO : BIRD/OCE/8415 BR/PDRS - BAHIA PRODU

LOCALIDADES INTEGRADAS :

TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :
NUMERO DA ASO / OE : 18809 /
EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : PROSOLO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP
PROF.UTIL (m) : 102
NÍVEL ESTÁTICO (m) : 10,25
NÍVEL DINÂMICO (m) : 14,35
VAZÃO TB (m³/h) : 21,82
VAZÃO PERF. (m³/h) :
RECUPERAÇÃO (m) : 2,0
TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00
DATA INICIAL : 18/09/2019
DATA FINAL : 19/09/2019
DURAÇÃO DO TESTE : 12:00
EQUIPAM. BOMBEIO : BOMBA SUBMERSA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AQUÍFERO : FISSURAL
LITOLOGIA : META-SEDIMENTAR
FINALID. DO POÇO :
EQUIP.PERFURAÇÃO : PR (Rotativa e/ou Roto-pneumática)
EST. CONSTRUTIVO : VAZÃO APROVEITÁVEL
PROF. COMPLET.(M) :
PROF. PERFUR.(M) : 102

REVESTIMENTO

BOCA DO POÇO	PROTEÇÃO BOCA DO POÇO	TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
Tipo : DIN 2440 Diâmetro : 6" Comprim.(m) : 1	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :

CÓDIGO: 27548				
DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO				
De (m)		Até (m)	Diâmetro	
0		18,7	8"	
18,7		102	6"	
REVESTIMENTO - TUBO				
De (m)	Até (m)	Tipo	Diâmetro	Quantidade
0	18,7	DIN 2440	6"	18,7
PREENCHIMENTO				
De (m)	Até (m)	Material		
0	0,5	CIMENTAÇÃO SUPERFICIAL		EXTERNO
0,5	18,7	MATERIAL DA FORMAÇÃO		EXTERNO
DESCRIÇÃO LITOLÓGICA				CÓDIGO: 27548
De (m)	Até (m)	Litologia		
0	2	Solo areno argiloso, coloração marrom claro, granulometria fina a média.		
2	15	Sedimentos inconsolidados areno argiloso a cascalhoso, coloração marrom avermelhado, fragmentação		
15	17	Rocha metassedimentar alterada, coloração cinza escuro, fragmentação média a grossa.		
17	88	Rocha metassedimentar composta principalmente por quartzo, coloração cinza escuro, fragmentação		
88	102	Rocha metassedimentar composta principalmente por quartzo, coloração cinza escuro, fragmentação fina		
ENTRADAS D'AGUA				
De (m)		Até (m)	Vazão (m³/h)	Situação
20			0,7	
52			49,3	
TÉCNICOS				
Atuação	Nome Técnico		Data Fiscalização	Tipo Fiscalização
Fiscalização	VINICIUS BENEVIDES SCHIRMER		24/08/2019	Perfuração
Sondador	ROBSON RONI RIBEIRO DA ROCHA			
Fiscalização	VINICIUS BENEVIDES SCHIRMER		19/09/2019	Teste Bombeamento
Perfuração	CAIO ARAGÃO DE JESUS			
Locação	JOSE DE CASTRO MELLO			

Poço: Riacho de Santana - Barreiro do Bom Sucesso II.

Poço localizado na Fazenda Santa Isabel, propriedade do Sr. Leoncio Rodrigues da Silva.

Fiscalização da perfuração pelo Geol. Vinícius Benevides Schirmer.

Após perfuração, o poço foi desenvolvido por 01:00h, com compressor, apresentando 50,00m³/h de vazão.

A CERB / PROSOLO, de 18 a 19.09.2019, efetuou 01:00h de desenvolvimento e 12:00h de teste de bombeamento com bomba submersa.
Fiscalização pelo Geol. Vinícius Benevides Schirmer.

Município : RIACHO DE SANTANA

Localidade : BARREIRO DO BOM SUCESSO

Codigo do Poço : 27548

Num.Poço no Local : II

Numero Cerb :

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 18809 / 18809003

Data da Coleta : 19/09/2019

Data da Análise : 15/10/2019

Laboratorio : SENAI

Tecnico Análise : MARINICE SANTIAGO DOS SANTOS ACÁCIO

Estado Qualitativo : UTILIZÁVEL APÓS TRATAMENTO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : 7,9
Alcal.CO3 (mg/l) : <2,6
Alcal.HCO3 (mg/l) : 66,00
Alcal. M (mg/l) :
Alcal.OH (mg/l) : <2,6
Alcal.Total (mg/l) :
Alumínio (mg/l) :
Arsênio(mg/l) :
Bário (mg/l) :
Bicarbon. (mg/l) :
Boro (mg/l) :
Calcio(mg/l) : 46
Carbonato (mg/l) :
Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 9,19
Cond.(umho/cm) : 246,2
Cor(mg/LPt) : <5
Dureza CA (mg/l) :
Dureza MG(mg/l) :
Dureza(mg/l) : 69,1
Estrôncio (mg/l) :
Ferro(mg/l) : 0,70
Fluor(mg/l) : 0,07
Gas Carbônico :
Magn.(mg/l) : 5,6
Mangan.(mg/l) : 0,869
Mat.Org.PPM :
Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :
Nitrito(mg/l) : <0,002
Nitrato(mg/l) : 0,012
pH : 7,04
Potás.(mg/l) : 5,4
Ras/Sar :
Res.Tot.(mg/l) : 129
Silica R(mg/l) : 38,9
Sodio(mg/l) : 15,7
Sulfato(mg/l) : 30,9
Turb.(NTU) : 14,9
Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

OS VALORES DE FERRO TOTAL, TURBIDEZ E MANGANÊS ENCONTRAM-SE ACIMA DO MÁXIMO ESTABELECIDO PELA PORTARIA 2914/11 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; SEU APROVEITAMENTO, PORTANTO, SÓ PODERÁ SER FEITO APÓS TRATAMENTO.

Observação