

MUNICIPIO : PARATINGA
LOCALIDADE : MACAMBIRA

CODIGO CERB :
Nº POÇO LOCAL :
NUMERO AS :
NUMERO ASO / OE : /
NUMERO VISITA :
DATA DE INICIO : 01/04/2019
DATA DE TERMINO : 03/04/2019
COORDENADA E/O : 43°08'05,6 "
COORDENADA N/S : 12°32'53,16"
ALTITUDE (m) :
EMP. RESPONS. : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
RECURSO :

LOCALIDADES INTEGRADAS :

TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :
NUMERO DA ASO / OE 18029 /
EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
PROF.UTIL (m) : 150
NÍVEL ESTÁTICO (m) : 29,25
NÍVEL DINÂMICO (m) : 89,15
VAZÃO TB (m³/h) : 1,76
VAZÃO PERF. (m³/h) :
RECUPERAÇÃO (m) : 34,80
TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00
DATA INICIAL : 20/08/2019
DATA FINAL : 20/08/2019
DURAÇÃO DO TESTE : 12:00
EQUIPAM. BOMBEIO : CP-11 (ATLAS COPCO 123/250)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AQUÍFERO : FISSURAL
LITOLOGIA : QUARTZITO
FINALID. DO POÇO :
EQUIP.PERFURAÇÃO : PR-20 (PROMINAS R-1HBX)
EST. CONSTRUTIVO : VAZÃO APROVEITÁVEL
PROF. COMPLET.(M) :
PROF. PERFUR.(M) : 150

REVESTIMENTO

BOCA DO POÇO	PROTEÇÃO BOCA DO POÇO	TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
Tipo : DIN 2440 PRETO PONTA LISA Diâmetro : 6" Comprim.(m) : 0,6	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :

CÓDIGO: 27211				
DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO				
De (m)		Até (m)	Diâmetro	
0		33	10"	
33		34	8"	
34		150	6"	
REVESTIMENTO - TUBO				
De (m)	Até (m)	Tipo	Diâmetro	Quantidade
0	34	DIN 2440 PRETO PONTA LISA	6"	34
PREENCHIMENTO				
De (m)	Até (m)	Material		
0	34	MATERIAL DA FORMAÇÃO EXTERNO		
DESCRIÇÃO LITOLÓGICA				CÓDIGO: 27211
De (m)	Até (m)	Litologia		
0	1	Solo arenoso amarelado.		
1	6	Cobertura areno-argilosa amarelada.		
6	18	Rochas metassedimentar alterada de fragmentação média a grossa.		
18	20	Veios de quartzo leitoso com intercalações de rochas metassedimentares.		
20	31	Rocha messedimentar alterada de fragmentação média		
31	72	Quartzito micáceo esverdeado.		
72	80	Quartzito micáceo intercalado com veios de quartzo leitoso.		
80	150	Quartzito micacéo esverdeado de fragmentação fina a média.		
ENTRADAS D'AGUA				
De (m)		Até (m)	Vazão (m³/h)	Situação
77			1,4	
108			0,6	
TÉCNICOS				
Atuação	Nome Técnico		Data Fiscalização	Tipo Fiscalização
Sondador	ADONEY NUNES SANTOS			
Perfuração	ISAAC RAMOS SALES			
Locação	ANA LUIZA SILVA XAVIER			

O CP-11, de 20 a 21.08.2019, efetuou 01:00h de desenvolvimento e 12:00h de teste de bombeamento.

Município : PARATINGA

Localidade : MACAMBIRA

Codigo do Poço : 27211

Num.Poço no Local :

Numero Cerb :

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 18029 / 18029005

Data da Coleta : 20/08/2019

Data da Análise : 06/09/2019

Laboratorio : CONTROLE ANALITICO

Tecnico Análise : JOSY RODRIGUES DE SOUSA

Estado Qualitativo : ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : <10
Alcal.CO3 (mg/l) : 42,2
Alcal.HCO3 (mg/l) : 116
Alcal. M (mg/l) :
Alcal.OH (mg/l) : <5
Alcal.Total (mg/l) :
Alumínio (mg/l) :
Arsênio(mg/l) :
Bário (mg/l) :
Bicarbon. (mg/l) :
Boro (mg/l) :
Calcio(mg/l) : 19,93
Carbonato (mg/l) :
Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 5,23
Cond.(umho/cm) : 280
Cor(mg/LPt) : <5
Dureza CA (mg/l) :
Dureza MG(mg/l) :
Dureza(mg/l) : 80,7
Estrôncio (mg/l) :
Ferro(mg/l) : <0,025
Fluor(mg/l) : 0,16
Gas Carbônico :
Magn.(mg/l) : 7,517
Mangan.(mg/l) : 0,053
Mat.Org.PPM :
Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :
Nitrito(mg/l) : <0,152
Nitrato(mg/l) : <0,022
pH : 8,4
Potás.(mg/l) : 3,213
Ras/Sar :
Res.Tot.(mg/l) : 144
Silica R(mg/l) : 34,2
Sodio(mg/l) : 46,390
Sulfato(mg/l) : 3,25
Turb.(NTU) : <1
Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

OS PARÂMETROS ANALISADOS NA AMOSTRA ESTÃO EM ACORDO COM OS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA ÁGUAS POTÁVEIS CONFORME PORTARIA 2914/11 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; NESTE CASO, A ÁGUA PODERÁ SER UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO HUMANO. ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO.

Observação