

MUNICIPIO : RIACHO DE SANTANA
LOCALIDADE : JUÁ
CODIGO CERB : 2-
Nº POÇO LOCAL : III
NUMERO AS :
NUMERO ASO / OE : /
NUMERO VISITA : 28229
DATA DE INICIO : 06/08/2021
DATA DE TERMINO : 06/08/2021
COORDENADA E/O : 43°09'24,10"
COORDENADA N/S : 13°27'30,10"
ALTITUDE (m) : 683
EMP. RESPONS. : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS LTDA
RECURSO :

LOCALIDADES INTEGRADAS : RIACHO DE SANTANA / BARAUNINHA
 RIACHO DE SANTANA / BARREIRINHO

TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :
NUMERO DA ASO / OE 20768 /
EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS LTDA
PROF.UTIL (m) : 70
NÍVEL ESTÁTICO (m) : 11,00
NÍVEL DINÂMICO (m) : 47,32
VAZÃO TB (m³/h) : 28,28
VAZÃO PERF. (m³/h) :
RECUPERAÇÃO (m) : 5,00
TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00
DATA INICIAL : 11/08/2021
DATA FINAL : 12/08/2021
DURAÇÃO DO TESTE : 12:00
EQUIPAM. BOMBEIO : BOMBA SUBMERSA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AQUÍFERO : FISSURAL
LITOLOGIA : CRISTALINO
FINALID. DO POÇO :
EQUIP.PERFURAÇÃO : PR (Rotativa e/ou Roto-pneumática)
EST. CONSTRUTIVO : VAZÃO APROVEITÁVEL
PROF. COMPLET.(M) :
PROF. PERFUR.(M) : 70

REVESTIMENTO

BOCA DO POÇO	PROTEÇÃO BOCA DO POÇO	TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
Tipo : DIN 2440 PRETO COM ROSCA E Diâmetro : 6" Comprim.(m) : 0,8	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :

CÓDIGO: 28281				
DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO				
De (m)		Até (m)		Diâmetro
0		8,6		8"
8,6		70		6"
REVESTIMENTO - TUBO				
De (m)	Até (m)	Tipo		Diâmetro Quantidade
0	8,6	DIN 2440 PRETO COM ROSCA E LUVA		6" 8,6
PREENCHIMENTO				
De (m)		Até (m)		Material
0		0,5		CIMENTAÇÃO SUPERFICIAL EXTERNO
0,5		8,6		MATERIAL DA FORMAÇÃO EXTERNO
DESCRIÇÃO LITOLÓGICA				CÓDIGO: 28281
De (m)	Até (m)	Litologia		
0	1	Areia fina amarelada.		
1	8	Rocha cristalina máfica alterada, de coloração acinzentada e fragmentação fina a média.		
8	50	Rocha cristalina máfica de coloração acinzentada e fragmentação fina a média.		
50	70	Rocha cristalina de coloração esbranquiçada e fragmentação fina a média.		
ENTRADAS D'AGUA				
De (m)		Até (m)		Vazão (m³/h) Situação
45				0,9
50				40
52				30
TÉCNICOS				
Atuação	Nome Técnico		Data Fiscalização	Tipo Fiscalização
Sondador	AILTON VELOSO DA SILVA			
Fiscalização	ERNANDE GOMES PINTO		06/08/2021	Perfuração
Fiscalização	JOAO JOSE TEIXEIRA FILHO		12/08/2021	Teste Bombeamento
Perfuração	PATRIC PATRESE LOBO DA CUNHA			
Locação	MOACIR GABBARDO			

Poço: Riacho de Santana - Juá III / Barauninha / Barreirinho.

Fiscalização da perfuração pelo Geol. Ernande Gomes Pinto.

Após perfuração, o poço foi desenvolvido por 01:00h com compressor, apresentando 70,90m³/h de vazão.

A CERB / AGUACENTER, de 11 a 12.08.2021, efetuou 12:00h de teste de bombeamento com bomba submersa. Fiscalização pelo Geol. João José Teixeira Filho.

Município : RIACHO DE SANTANA**Localidade :** JUÁ**Código do Poço :** 28281**Num. Poço no Local :** III**Numero Cerb :** 2_**Numero da AS :****Numero da ASO / OE :** 20768 /**Data da Coleta :** 12/08/2021**Data da Análise :****Laboratório :** LBORATÓRIO ANÁLISE**Técnico Análise :** DARLAN A. LOPES**Estado Qualitativo :** ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO**Emp. Solicitante :** CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA**Técnico Cerb :** DARLAN A. LOPES**Resultados da Análise**

Acidez (mg/l) :	Cloreto(mg/l) : 142,00	N.Amoniacal :
Alcal.CO3 (mg/l) :	Cond.(umho/cm) :	Nitrito(mg/l) : <=0,10
Alcal.HCO3 (mg/l) :	Cor(mg/LPt) :	Nitrato(mg/l) : <=2,0
Alcal. M (mg/l) :	Dureza CA (mg/l) :	pH : I.D
Alcal.OH (mg/l) :	Dureza MG(mg/l) :	Potás.(mg/l) :
Alcal.Total (mg/l) :	Dureza(mg/l) : 250,00	Ras/Sar :
Alumínio (mg/l) :	Estrôncio (mg/l) :	Res.Tot.(mg/l) : 399,00
Arsênio(mg/l) :	Ferro(mg/l) : I.D	Silica R(mg/l) :
Bário (mg/l) :	Fluor(mg/l) : 0,41	Sódio(mg/l) :
Bicarbon. (mg/l) :	Gas Carbônico :	Sulfato(mg/l) :
Boro (mg/l) :	Magn.(mg/l) : 49,00	Turb.(NTU) : 1,10
Calcio(mg/l) :	Mangan.(mg/l) : I.D	Zinco (mg/l) :
Carbonato (mg/l) :	Mat.Org.PPM :	
Chumbo (mg/l) :	Mercúrio (mg/l) :	

Parecer do Técnico da Cerb

PARECER DO LABORATÓRIO: De acordo com a portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde a amostra de água analisada está de acordo com os parâmetros exigidos pela legislação para consumo humano, para as análises realizadas.

Observação

Amostra de água coletada pelo Núcleo Regional de Brumado.

I. D.: Inferior aos limites de detecção.