

MUNICIPIO : RIO DO PIRES**LOCALIDADE : MULUNGU****CODIGO CERB :****Nº POÇO LOCAL : I****NUMERO AS :****NUMERO ASO / OE : 13158 /****NUMERO VISITA :****DATA DE INICIO : 01/05/2019****DATA DE TERMINO : 02/05/2019****COORDENADA E/O : 42°16'08,9 "****COORDENADA N/S : 13°02'10,1 "****ALTITUDE (m) :****EMP. RESPONS. : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA****EMP. EXECUTORA : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA****RECURSO : BIRD/OCE/8415 BR/PDRS - BAHIA PRODU****LOCALIDADES INTEGRADAS :****TESTE DE BOMBEAMENTO****NUMERO DA AS :****NUMERO DA ASO / OE 13158 /****EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA****EMP. EXECUTORA : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA****PROF.UTIL (m) : 90****NÍVEL ESTÁTICO (m) : 4,70****NÍVEL DINÂMICO (m) : 54,05****VAZÃO TB (m³/h) : 8,25****VAZÃO PERF. (m³/h) :****RECUPERAÇÃO (m) : 5,40****TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00****DATA INICIAL : 22/05/2019****DATA FINAL : 22/05/2019****DURAÇÃO DO TESTE : 12:00****EQUIPAM. BOMBEIO : CP-12 (CHICAGO 250/400 EHH)****CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS****AQUÍFERO : FISSURAL****LITOLOGIA : CRISTALINO****FINALID. DO POÇO : ABASTECIMENTO HUMANO****EQUIP.PERFURAÇÃO : PR-20 (PROMINAS R-1HBX)****EST. CONSTRUTIVO : VAZÃO APROVEITÁVEL****PROF. COMPLET.(M) :****PROF. PERFUR.(M) : 90****REVESTIMENTO**

BOCA DO POÇO	PROTEÇÃO BOCA DO POÇO	TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
Tipo : DIN 2440 Diâmetro : 6" Comprim.(m) : 1	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :

CÓDIGO: 27181				
DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO				
De (m)		Até (m)	Diâmetro	
0		8,2	8"	
8,2		90	6"	
REVESTIMENTO - TUBO				
De (m)	Até (m)	Tipo	Diâmetro	Quantidade
0	8,2	DIN 2440	6"	8,2
PREENCHIMENTO				
De (m)	Até (m)	Material		
0	8,2	MATERIAL DA FORMAÇÃO EXTERNO		
DESCRIÇÃO LITOLÓGICA			CÓDIGO: 27181	
De (m)	Até (m)	Litologia		
0	1	Solo arenoso, amarelado.		
1	3	Areia fina, pouco argilosa, amarelada.		
3	5	Rocha cristalina, alterada, cinza esbranquiçada, fragmentação média.		
5	90	Rocha cristalina, sã, cinza clara, constituída de quartzo, mica pouco feldspato, fragmentação média.		
ENTRADAS D'AGUA				
De (m)		Até (m)	Vazão (m³/h)	Situação
30			1	
65			20	
TÉCNICOS				
Atuação	Nome Técnico		Data Fiscalização	Tipo Fiscalização
Sondador	ADONEY NUNES SANTOS			
Perfuração	EMERSON MENDES DE SÁ			
Locação	JOSE CARLOS CRUZ DO CARMO			

Poço perfurado e desenvolvido com CPR-31.

O CP-12, em 22.05.2019, efetuou 01:00h de desenvolvimento 12:00h de teste de bombeamento.

Município : RIO DO PIRES

Localidade : MULUNGU

Codigo do Poço : 27181

Num.Poço no Local : |

Numero Cerb :

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 13158 / 13158005

Data da Coleta : 22/05/2019

Data da Análise : 07/06/2019

Laboratorio : SENAI

Tecnico Análise : MANOEL C. V. FILHO

Estado Qualitativo : UTILIZÁVEL APÓS TRATAMENTO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : 5,90
Alcal.CO3 (mg/l) : <2,60
Alcal.HCO3 (mg/l) : 163,00
Alcal. M (mg/l) :
Alcal.OH (mg/l) : <2,60
Alcal.Total (mg/l) :
Alumínio (mg/l) :
Arsênio(mg/l) :
Bário (mg/l) :
Bicarbon. (mg/l) :
Boro (mg/l) :
Calcio(mg/l) : 206,00
Carbonato (mg/l) :
Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 194,00
Cond.(umho/cm) : 878,50
Cor(mg/LPt) : <5,00
Dureza CA (mg/l) :
Dureza MG(mg/l) :
Dureza(mg/l) : 308,00
Estrôncio (mg/l) :
Ferro(mg/l) : <0,07
Fluor(mg/l) : 0,40
Gas Carbônico :
Magn.(mg/l) : 24,70
Mangan.(mg/l) : 0,165
Mat.Org.PPM :
Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :
Nitrito(mg/l) : <0,002
Nitrato(mg/l) : 0,101
pH : 8,16
Potás.(mg/l) : 4,50
Ras/Sar :
Res.Tot.(mg/l) : 585,00
Silica R(mg/l) : 55,20
Sodio(mg/l) : 52,70
Sulfato(mg/l) : 10,0
Turb.(NTU) : <0,43
Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

O valor de manganês encontra-se acima do máximo estabelecido pela Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde; seu aproveitamento, portanto, só poderá ser feito após tratamento.

Observação

Amostra de água coletada na 12ªH de Teste de Bombeamento.