

MUNICIPIO : **URANDI**
LOCALIDADE : **PEDRAS**
CODIGO CERB :
Nº POÇO LOCAL :
NUMERO AS :
NUMERO ASO / OE : /
NUMERO VISITA :
DATA DE INICIO : 25/11/2018
DATA DE TERMINO : 26/11/2018
COORDENADA E/O : 42°41'45,8 "
COORDENADA N/S : 14°44'02,4 "
ALTITUDE (m) :
EMP. RESPONS. : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : PROSOLO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP
RECURSO :

LOCALIDADES INTEGRADAS :

TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :
NUMERO DA ASO / OE : /
EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : PROSOLO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP
PROF.UTIL (m) : 96
NÍVEL ESTÁTICO (m) : 10,56
NÍVEL DINÂMICO (m) : 77,11
VAZÃO TB (m³/h) : 6,66
VAZÃO PERF. (m³/h) :
RECUPERAÇÃO (m) : 14,55
TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00
DATA INICIAL : 14/01/2019
DATA FINAL : 15/01/2019
DURAÇÃO DO TESTE : 012:00
EQUIPAM. BOMBEIO : BOMBA SUBMERSA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AQUÍFERO : FISSURAL
LITOLOGIA : CRISTALINO
FINALID. DO POÇO : ABASTECIMENTO HUMANO
EQUIP.PERFURAÇÃO : NÃO INFORMADO
EST. CONSTRUTIVO : VAZÃO APROVEITÁVEL
PROF. COMPLET.(M) :
PROF. PERFUR.(M) : 100

REVESTIMENTO

BOCA DO POÇO	PROTEÇÃO BOCA DO POÇO	TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
Tipo :PVC GEOMECÂNICO REFORÇADO Diâmetro : 6" Comprim.(m) : 1	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :

CÓDIGO: 26958				
DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO				
De (m)		Até (m)	Diâmetro	
0		7	8"	
7		100	6"	
REVESTIMENTO - TUBO				
De (m)	Até (m)	Tipo	Diâmetro	Quantidade
0	7	GALVANIZADO REFORÇADO	6"	7
PREENCHIMENTO				
De (m)	Até (m)	Material		
0	7	MATERIAL DA FORMAÇÃO EXTERNO		
DESCRIÇÃO LITOLÓGICA				CÓDIGO: 26958
De (m)	Até (m)	Litologia		
0	2	Solo areno argiloso, coloração marrom avermelhado, granulometria fina a média.		
2	5	Rocha Cristalina alterada, coloração cinza amarelada, fragmentação média a grossa.		
5	35	Rocha cristalina composta principalmente por quartzo, plagioclásio e máficos, coloração cinza,		
35	42	Rocha cristalina composta principalmente por quartzo, plagioclásios e máficos, coloração cinza claro,		
42	66	Rocha cristalina composta principalmente por quartzo, plagioclásios, K-feldspato e máficos, coloração		
66	71	Rocha cristalina composta principalmente por quartzo, plagioclásio e máficos, coloração cinza escuro,		
71	79	Rocha cristalina composta principalmente por quartzo, plagioclásio e máficos, coloração cinza escuro,		
79	90	Rocha cristalina composta principalmente por quartzo, plagioclásio e máficos, coloração cinza escuro,		
90	96	Rocha cristalina composta principalmente por quartzo, plagioclásio e máficos, coloração cinza escuro,		
ENTRADAS D'AGUA				
De (m)		Até (m)	Vazão (m³/h)	Situação
12			0,01	
88			14900	
TÉCNICOS				
Atuação	Nome Técnico		Data Fiscalização	Tipo Fiscalização
Fiscalização	ISAAC RAMOS SALES		26/11/2018	Perfuração
Locação	JORGE CAETANO COSTA			

Município : URANDI

Localidade : PEDRAS

Codigo do Poço : 26958

Num.Poço no Local :

Numero Cerb :

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 16386 / 16386002

Data da Coleta : 15/01/2019

Data da Análise : 31/01/2019

Laboratorio : CONTROLE ANALITICO

Tecnico Análise : JOSY RODRIGUES DE SOUSA

Estado Qualitativo : ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : SÍLVIA SANTOS PETITINGA

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : 32,00
Alcal.CO3 (mg/l) : <5,00
Alcal.HCO3 (mg/l) : 288,00
Alcal. M (mg/l) :
Alcal.OH (mg/l) : <5,00
Alcal.Total (mg/l) :
Alumínio (mg/l) :
Arsênio(mg/l) :
Bário (mg/l) :
Bicarbon. (mg/l) :
Boro (mg/l) :
Calcio(mg/l) : 61,8
Carbonato (mg/l) :
Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 79,8
Cond.(umho/cm) : 735,00
Cor(mg/LPt) : <5,00
Dureza CA (mg/l) :
Dureza MG(mg/l) :
Dureza(mg/l) : 291,00
Estrôncio (mg/l) :
Ferro(mg/l) : <0,025
Fluor(mg/l) : 0,512
Gas Carbônico :
Magn.(mg/l) : 33,1
Mangan.(mg/l) : 0,1
Mat.Org.PPM :
Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :
Nitrito(mg/l) : <0,152
Nitrato(mg/l) : <0,022
pH : 7,53
Potás.(mg/l) : 10,4
Ras/Sar :
Res.Tot.(mg/l) : 552,00
Silica R(mg/l) : 43,00
Sodio(mg/l) : 66,1
Sulfato(mg/l) : 44,6
Turb.(NTU) : <1,00
Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

Todos os parâmetros encontram-se dentro dos limites estabelecidos pela Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde, portanto, a água pode ser considerada como própria para abastecimento humano.

Observação