

MUNICIPIO : PARATINGA
LOCALIDADE : PERIQUITO
CODIGO CERB : 2-4903
Nº POÇO LOCAL : I
NUMERO AS :
NUMERO ASO / OE : 7386 /
NUMERO VISITA : 21084
DATA DE INICIO : 13/08/2014
DATA DE TERMINO : 16/08/2014
COORDENADA E/O : 43°10'12,6 "
COORDENADA N/S : 12°42'05,50"
ALTITUDE (m) :
EMP. RESPONS. : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : HIDROINGÁ POÇOS ARTESIANOS LTDA
RECURSO : FUNCEP

LOCALIDADES INTEGRADAS :

TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :
NUMERO DA ASO / OE : 18364 /
EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS LTDA
PROF.UTIL (m) : 54,6
NÍVEL ESTÁTICO (m) : 20,00
NÍVEL DINÂMICO (m) : 38,50
VAZÃO TB (m³/h) : 20,84
VAZÃO PERF. (m³/h) :
RECUPERAÇÃO (m) : 18,50
TEMPO RECUP. (H:M) : 00:50
DATA INICIAL : 11/07/2019
DATA FINAL : 11/07/2019
DURAÇÃO DO TESTE : 12:00
EQUIPAM. BOMBEIO : BOMBA SUBMERSA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AQUÍFERO : LIVRE
LITOLOGIA : SEDIMENTAR
FINALID. DO POÇO :
EQUIP.PERFURAÇÃO : PR (WIRTH)
EST. CONSTRUTIVO : VAZÃO APROVEITÁVEL
PROF. COMPLET.(M) : 57
PROF. PERFUR.(M) : 57

REVESTIMENTO

BOCA DO POÇO	PROTEÇÃO BOCA DO POÇO	TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
Tipo : DIN 2440 Diâmetro : 6" Comprim.(m) : 1	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :

CÓDIGO: 24249					
DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO					
De (m)		Até (m)		Diâmetro	
0		57		12 1/4"	
REVESTIMENTO - TUBO					
De (m)		Até (m)		Diâmetro	
0		57		6"	
REVESTIMENTO - FILTRO					
De (m)		Até (m)		Diâmetro	
17		19		6"	
37		41		6"	
47		51		6"	
PREENCHIMENTO					
De (m)		Até (m)		Material	
0		0,5		CIMENTAÇÃO SUPERFICIAL	
0,5		57		PRÉ- FILTRO	
54,6		57		OBSTRUÇÃO	
DESCRIÇÃO LITOLÓGICA					CÓDIGO: 24249
De (m)		Até (m)		Litologia	
0		34		Areia média, pouco argilosa, marrom claro amarelada, pouco consolidada.	
34		54		Areia muito grossa e cascalho, composto por grãos arredondados a subarredondados, pouco	
54		57		Quartzito cinza esbranquiçado, fino, bem recristalizado.	
FORMAÇÃO					
De (m)		Até (m)		Formação	
0		57		COBERTURAS ARENOSAS DETRÍTICAS	
CENTRALIZADOR					
Diâmetro		Profundidade (m)			
6"		30			
6"		56			
TÉCNICOS					
Atuação		Nome Técnico		Data Fiscalização	
Sondador		WILSON DANGER			
Fiscalização		JOSE MANOEL LISBOA ATAIDE		16/08/2014	
Fiscalização		JOSE MANOEL LISBOA ATAIDE		19/08/2014	
Fiscalização		LUCIO VERISSIMO PEREIRA CARDOSO		11/07/2019	
Perfuração		JOÃO PEDRO DOTTORI			
Locação		JAIRO ANTONIO BENSABATH DE ALMEIDA			
SERVIÇO ESPECIAL TESTE DE BOMBEAMENTO					
NUMERO DA AS : NUMERO DA ASO / OE: 18364 / EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA EMP. EXECUTORA : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS LTDA ORIGEM RECURSO : EQUIPAMENTO : BOMBA SUBMERSA DATA CONCLUSÃO : 11/07/2019					
HISTÓRICO DE TESTE DE BOMBEAMENTO					

NÚMERO DA AS :

NÚMERO DA ASO / OE : 7386 /

EMP. RERSPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA

EMP. EXECUTORA : HIDROINGÁ POÇOS ARTESIANOS LTDA

PROF. ÚTIL (m) : 57

NÍVEL ESTÁTICO (m) : 21,19

NÍVEL DINÂMICO (m) : 24,30

VAZÃO TB (m³/h) : 26,4

VAZÃO PERF. (m³/ h) : 30

RECUPERAÇÃO (m) : 2,09

TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00

DATA INICIAL : 18/08/2014

DATA FINAL : 19/08/2014

DURAÇÃO TESTE (H:M) : 24:00

EQUIPAM. BOMBEIO : BOMBA SUBMERSA

Este poço corresponde a 2ª Locação da visita de 20.07.2014, na Fazenda Alagadiço, propriedade do Sr. João Laura de Oliveira.

Fiscalização da perfuração pelo Geol. José Manoel Lisboa Ataíde.

Centralizadores em 6": 30,00m e 56,00m.

Utilizado 4,00m³ de pré-filtro.

Após perfuração, o poço foi desenvolvido por 03:00h, com compressor, apresentando 30,00m³/h de vazão.

A CERB / HIDROINGÁ, de 18 a 19.08.2014, efetuou 24:00h de teste de bombeamento com bomba submersa. Fiscalização pelo Geol. José Manoel Lisboa Ataíde. Dados obtidos:

PROF= 57,00m

NE=21,19m

ND=24,30m

Q=26,40m³/h

RECUPERAÇÃO=2,09m em 01:00h.

A CERB/AGUACENTER, em 11.07.2019, efetuou 12:00h de teste de bombeamento com bomba submersa. Registra que o poço está situado nas coordenadas 12°43'00,30" e 43°10'05,0". Fiscalização pelo geólogo Lucio Veríssimo. Dados obtidos:

PROF= 54,60m

NE=20,00m

ND=38,50m

Q=20,84m³/h

RECUPERAÇÃO=18,50m em 00:50h.

Município : PARATINGA

Localidade : PERIQUITO

Codigo do Poço : 24249

Num.Poço no Local : 1

Numero Cerb : 2_4903

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 7386 / 7386004

Data da Coleta : 19/08/2014

Data da Análise : 12/09/2014

Laboratorio : SENAI

Tecnico Análise : ADRIANA C. FERREIRA

Estado Qualitativo : UTILIZÁVEL SOB CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : MARILDES BACELAR ALMEIDA (CERB)

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : < 1,10

Alcal.CO3 (mg/l) : < 2,60

Alcal.HCO3 (mg/l) : 140,00

Alcal. M (mg/l) :

Alcal.OH (mg/l) : < 2,60

Alcal.Total (mg/l) :

Alumínio (mg/l) :

Arsênio(mg/l) :

Bário (mg/l) :

Bicarbon. (mg/l) :

Boro (mg/l) :

Calcio(mg/l) : 67,80

Carbonato (mg/l) :

Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 1,17

Cond.(umho/cm) : 313,10

Cor(mg/LPt) : < 5,00

Dureza CA (mg/l) :

Dureza MG(mg/l) :

Dureza(mg/l) : 110,00

Estrôncio (mg/l) :

Ferro(mg/l) : 0,65

Fluor(mg/l) : 0,19

Gas Carbônico :

Magn.(mg/l) : 10,20

Mangan.(mg/l) :

Mat.Org.PPM :

Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :

Nitrito(mg/l) : < 0,002

Nitrato(mg/l) : 0,014

pH : 7,58

Potás.(mg/l) : 6,69

Ras/Sar :

Res.Tot.(mg/l) : 173,00

Silica R(mg/l) : 48,50

Sodio(mg/l) : 25,30

Sulfato(mg/l) : 1,30

Turb.(NTU) : 4,93

Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

O teor de ferro encontra-se acima dos padrões máximos estabelecidos para abastecimento humano. Sua disponibilização sem a devida remoção de ferro é possível através de sistema simplificado. Para distribuição por rede domiciliar recomenda-se tratamento visando sua redução para teores de no máximo 0,30mg/l ou adição de complexantes a exemplo de poliórtofosfato de sódio que garantam sua permanência em solução. Os valores para os demais parâmetros analisados estão em acordo com os padrões estabelecidos para águas potáveis conforme Portaria Ministerial 2914/11.

Observação

Amostra de água coletada na 24ª hora do teste de bombeamento.

Município : PARATINGA

Localidade : PERIQUITO

Codigo do Poço : 24249

Num.Poço no Local : |

Numero Cerb : 2_4903

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 18364 /

Data da Coleta : 11/07/2019

Data da Análise : 08/08/2019

Laboratorio : CONTROLE ANALITICO

Tecnico Análise : JOSY RODRIGUES DE SOUSA

Estado Qualitativo : UTILIZÁVEL APÓS TRATAMENTO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : <10,00

Alcal.CO3 (mg/l) : <5,00

Alcal.HCO3 (mg/l) : 154,00

Alcal. M (mg/l) :

Alcal.OH (mg/l) : <5,00

Alcal.Total (mg/l) :

Alumínio (mg/l) :

Arsênio(mg/l) :

Bário (mg/l) :

Bicarbon. (mg/l) :

Boro (mg/l) :

Calcio(mg/l) : 19,66

Carbonato (mg/l) :

Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 4,05

Cond.(umho/cm) : 279,00

Cor(mg/LPt) : 8,60

Dureza CA (mg/l) :

Dureza MG(mg/l) :

Dureza(mg/l) : 81,30

Estrôncio (mg/l) :

Ferro(mg/l) : 0,134

Fluor(mg/l) : 0,222

Gas Carbônico :

Magn.(mg/l) : 7,816

Mangan.(mg/l) : 0,176

Mat.Org.PPM :

Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :

Nitrito(mg/l) : <0,152

Nitrato(mg/l) : <0,022

pH : 7,80

Potás.(mg/l) : 8,636

Ras/Sar :

Res.Tot.(mg/l) : 148,00

Silica R(mg/l) : 49,80

Sodio(mg/l) : 24,90

Sulfato(mg/l) : 4,36

Turb.(NTU) : <1,00

Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

O valor de Manganês encontra-se acima do máximo estabelecido pela Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde; seu aproveitamento, portanto, só poderá ser feito após tratamento.

Observação

Amostra de água coletada na 12ª hora do teste de bombeamento.