

MUNICIPIO : CAETITÉ
LOCALIDADE : CINZEIRO
CODIGO CERB : 1-11047
Nº POÇO LOCAL : I
NUMERO AS :
NUMERO ASO / OE : 8539 /
NUMERO VISITA : 21743
DATA DE INICIO : 06/06/2015
DATA DE TERMINO : 07/06/2015
COORDENADA E/O : 42°32'02,5 "
COORDENADA N/S : 14°01'08,0 "
ALTITUDE (m) : 523
EMP. RESPONS. : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
RECURSO : RECURSOS PROPRIOS

LOCALIDADES INTEGRADAS :

TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :
NUMERO DA ASO / OE : 18586 /
EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS EIRELI
PROF.UTIL (m) : 90
NÍVEL ESTÁTICO (m) : 33,90
NÍVEL DINÂMICO (m) : 42,75
VAZÃO TB (m³/h) : 3,79
VAZÃO PERF. (m³/h) :
RECUPERAÇÃO (m) : 6,35
TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00
DATA INICIAL : 13/08/2019
DATA FINAL : 13/08/2019
DURAÇÃO DO TESTE : 12:00
EQUIPAM. BOMBEIO : BOMBA SUBMERSA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AQUÍFERO : FISSURAL
LITOLOGIA : META-SEDIMENTAR / QUARTZITO
FINALID. DO POÇO :
EQUIP.PERFURAÇÃO : PR-19 (PROMINAS R-1HBX)
EST. CONSTRUTIVO : VAZÃO APROVEITÁVEL
PROF. COMPLET.(M) :
PROF. PERFUR.(M) : 90

REVESTIMENTO

BOCA DO POÇO	PROTEÇÃO BOCA DO POÇO	TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
Tipo : DIN 2440 PRETO PONTA LISA Diâmetro : 6" Comprim.(m) : 1	Tipo : Diâmetro : " Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :

CÓDIGO: 24048				
DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO				
De (m)		Até (m)		Diâmetro
0		37		8"
37		90		6"
REVESTIMENTO - TUBO				
De (m)	Até (m)	Tipo		Diâmetro Quantidade
0	37	DIN 2440 PRETO PONTA LISA		6" 37
PREENCHIMENTO				
De (m)	Até (m)	Material		
0	0,5	CIMENTAÇÃO SUPERFICIAL EXTERNO		
0,5	37	MATERIAL DA FORMAÇÃO EXTERNO		
DESCRIÇÃO LITOLÓGICA				CÓDIGO: 24048
De (m)	Até (m)	Litologia		
0	3	Solo areno-argiloso marron escuro, com matéria orgânica.		
3	20	Areia argilosa avermelhada, imatura, com níveis de alteração dos grãos.		
20	24	Areia argilosa bege a marron, com fragmentos de quartzito, saprólito.		
24	26	Argila bege clara a branca, com fragmentos de rocha escuros, ferruginosos.		
26	31	Rochas Intemperizadas e Decompostas, saprólito de quartzito e metarenito.		
31	35	Areia fina a média, branca, bem selecionada, subarredondada.		
35	90	Arenito fino metamorfizado à quartzito, branco, bem selecionada, subarredondado.		
FORMAÇÃO				
De (m)		Até (m)		Formação
0		20		COBERTURAS ARENOSAS DETRÍTICAS
20		90		GRUPO SANTO ONOFRE
ENTRADAS D'AGUA				
De (m)		Até (m)		Vazão (m³/h) Situação
62				6,71 VIDE OBSERVAÇÃO
TÉCNICOS				
Atuação	Nome Técnico		Data Fiscalização	Tipo Fiscalização
Sondador	JABES BORGES DE MORAIS			
Sondador	MISAEL BORGES DE SOUZA			
Fiscalização	ERNANDE GOMES PINTO		13/08/2019	Serviço Especial
Perfuração	GUILHERME DE SOUZA SILVA TAVARES			
Locação	ROBERTO YAMAMOTO SERIZAWA			
SERVIÇO ESPECIAL TESTE DE BOMBEAMENTO				
NUMERO DA AS : NUMERO DA ASO / OE: 18586 / EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA EMP. EXECUTORA : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS EIRELI ORIGEM RECURSO : EQUIPAMENTO : BOMBA SUBMERSA DATA CONCLUSÃO : 13/08/2019				
HISTÓRICO DE TESTE DE BOMBEAMENTO				

NÚMERO DA AS :	
NÚMERO DA ASO / OE : 8539 /	
EMP. RERSPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA	
EMP. EXECUTORA : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA	
PROF. ÚTIL (m) : 90	
NÍVEL ESTÁTICO (m) : 26,99	TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00
NÍVEL DINÂMICO (m) : 48,25	DATA INICIAL : 17/06/2015
VAZÃO TB (m³/h) : 6,71	DATA FINAL : 17/06/2015
VAZÃO PERF. (m³/ h) : 11,9	DURAÇÃO TESTE (H:M) : 12:00
RECUPERAÇÃO (m) : 11,45	EQUIPAM. BOMBEIO : CP-11 (ATLAS COPCO 123/250)

Poço localizado no Sítio Mandacarú, propriedade do Sr. Antônio Bonfim da Silva.

Locação executada pela CERB / AGUACENTER.

Após perfuração, o poço foi desenvolvido durante 01:00h, pelo CPR-25, apresentando 11,90m³/h de vazão.

O CP-11, em 17.06.2015, efetuou 06:00h de desenvolvimento e 12:00 de teste de bombeamento com compressor. Dados obtidos:

PROF= 90,00m

NE= 26,99m

ND= 48,25m

Q= 6,71m³/h

RECUPERAÇÃO= 11,45m em 01:00h

Houve apenas uma entrada de água em torno da profundidade de 62m, com vazão de perfuração de 1,429 m³/h. Porém, a vazão do teste de bombeamento do poço é de 6,71 m³/h.

A CERB/AGUACENTER, em 13.08.2019, efetuou 12:00h de teste de bombeamento com a bomba submersa que se encontrava instalada no poço. Fiscalização pelo técnico Ernande Gomes Pinto. Dados obtidos:

PROF= 90,00m

NE=33,90m

ND=42,75m

Q=3,79m³/h

RECUPERAÇÃO=6,35m em 01:00h.

Município : CAETITÉ

Localidade : CINZEIRO

Codigo do Poço : 24048

Num.Poço no Local : |

Numero Cerb : 1_11047

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 8539 / 8539007

Data da Coleta : 17/06/2015

Data da Análise : 30/07/2015

Laboratorio : SENAI

Tecnico Análise : MARINA COSTA RODRIGUES

Estado Qualitativo : ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : MARILDES BACELAR ALMEIDA (CERB)

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : 21,60

Alcal.CO3 (mg/l) : < 2,60

Alcal.HCO3 (mg/l) : 126,00

Alcal. M (mg/l) :

Alcal.OH (mg/l) : < 2,60

Alcal.Total (mg/l) :

Alumínio (mg/l) :

Arsênio(mg/l) :

Bário (mg/l) :

Bicarbon. (mg/l) :

Boro (mg/l) :

Calcio(mg/l) : 81,80

Carbonato (mg/l) :

Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 62,90

Cond.(umho/cm) : 290,30

Cor(mg/LPt) : 10,00

Dureza CA (mg/l) :

Dureza MG(mg/l) :

Dureza(mg/l) : 129,00

Estrôncio (mg/l) :

Ferro(mg/l) : < 0,08

Fluor(mg/l) : 0,16

Gas Carbônico :

Magn.(mg/l) : 11,40

Mangan.(mg/l) :

Mat.Org.PPM :

Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :

Nitrito(mg/l) : < 0,002

Nitrato(mg/l) : 0,131

pH : 8,35

Potás.(mg/l) : 6,31

Ras/Sar :

Res.Tot.(mg/l) : 270,00

Silica R(mg/l) : 51,10

Sodio(mg/l) : 24,10

Sulfato(mg/l) : 1,48

Turb.(NTU) : < 0,43

Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

Os valores para os parâmetros analisados estão em acordo com os padrões estabelecidos para águas potáveis conforme Portaria Ministerial 2914/11.

Para sólidos totais considerar o valor calculado de 270,00mg/l.

Observação

Amostra de água coletada na 12ª hora do teste de bombeamento.

Município : CAETITÉ

Localidade : CINZEIRO

Codigo do Poço : 24048

Num.Poço no Local : |

Numero Cerb : 1_11047

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 18586 /

Data da Coleta : 13/08/2019

Data da Análise : 30/08/2019

Laboratorio : CONTROLE ANALITICO

Tecnico Análise : JOSY RODRIGUES DE SOUSA

Estado Qualitativo : ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : 22,00
Alcal.CO3 (mg/l) : <5,00
Alcal.HCO3 (mg/l) : 122,00
Alcal. M (mg/l) :
Alcal.OH (mg/l) : <5,00
Alcal.Total (mg/l) :
Alumínio (mg/l) : <0,025
Arsênio(mg/l) :
Bário (mg/l) :
Bicarbon. (mg/l) :
Boro (mg/l) :
Calcio(mg/l) : 7,56
Carbonato (mg/l) :
Chumbo (mg/l) : <0,005

Cloreto(mg/l) : 4,47
Cond.(umho/cm) : 234,00
Cor(mg/LPt) : <5,00
Dureza CA (mg/l) :
Dureza MG(mg/l) :
Dureza(mg/l) : 51,30
Estrôncio (mg/l) :
Ferro(mg/l) : 0,121
Fluor(mg/l) : <0,1
Gas Carbônico :
Magn.(mg/l) : 7,876
Mangan.(mg/l) : <0,025
Mat.Org.PPM :
Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :
Nitrito(mg/l) : <0,152
Nitrato(mg/l) : 1,03
pH : 6,80
Potás.(mg/l) : 3,466
Ras/Sar :
Res.Tot.(mg/l) : 124,00
Silica R(mg/l) : 11,60
Sodio(mg/l) : 2,351
Sulfato(mg/l) : 1,29
Turb.(NTU) : <1,00
Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

Os parâmetros analisados na amostra estão em acordo com os valores máximos permitidos para águas potáveis, conforme Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde; neste caso, a água poderá ser utilizada para abastecimento humano.

Observação

Amostra de água coletada na 12ª hora do teste de bombeamento.