

MUNICIPIO : RIACHO DE SANTANA
LOCALIDADE : OLHO D'ÁGUA DA SERRA
CODIGO CERB :
Nº POÇO LOCAL :
NUMERO AS :
NUMERO ASO / OE : /
NUMERO VISITA :
DATA DE INICIO : 04/08/2021
DATA DE TERMINO : 05/08/2021
COORDENADA E/O : 42°42'14,70"
COORDENADA N/S : 13°26'37,20"
ALTITUDE (m) :
EMP. RESPONS. : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS LTDA
RECURSO :

LOCALIDADES INTEGRADAS :

TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :
NUMERO DA ASO / OE 18815 /
EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS LTDA
PROF.UTIL (m) : 150
NÍVEL ESTÁTICO (m) : 10,10
NÍVEL DINÂMICO (m) : 54,00
VAZÃO TB (m³/h) : 2,77
VAZÃO PERF. (m³/h) :
RECUPERAÇÃO (m) : 40
TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00
DATA INICIAL : 15/08/2021
DATA FINAL : 16/08/2021
DURAÇÃO DO TESTE : 12:00
EQUIPAM. BOMBEIO : BOMBA SUBMERSA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AQUÍFERO : FISSURAL
LITOLOGIA : META-SEDIMENTAR
FINALID. DO POÇO : ABASTECIMENTO HUMANO
EQUIP.PERFURAÇÃO : PR (Rotativa e/ou Roto-pneumática)
EST. CONSTRUTIVO : VAZÃO APROVEITÁVEL
PROF. COMPLET.(M) :
PROF. PERFUR.(M) : 150

REVESTIMENTO

BOCA DO POÇO	PROTEÇÃO BOCA DO POÇO	TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
Tipo : DIN 2440 PRETO PONTA LISA Diâmetro : 6" Comprim.(m) : 1	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :

CÓDIGO: 28268				
DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO				
De (m)		Até (m)	Diâmetro	
0		11,4	8"	
11,4		150	6"	
REVESTIMENTO - TUBO				
De (m)	Até (m)	Tipo	Diâmetro	Quantidade
0	11,4	DIN 2440 PRETO PONTA LISA	6"	11,4
PREENCHIMENTO				
De (m)	Até (m)	Material		
0	0,5	CIMENTAÇÃO		EXTERNO
0,5	11,4	MATERIAL DA FORMAÇÃO		EXTERNO
DESCRIÇÃO LITOLÓGICA			CÓDIGO: 28268	
De (m)	Até (m)	Litologia		
0	1	Solo siltoso acinzentado.		
1	2	Areia fina amarronzada.		
2	11	Meta-arenito alterado,de coloração acinzentada e frsgmentação fina a média.		
11	135	Meta-arenito acinzentado e fragmentação média a fina.		
135	150	Meta-arenito acinzentado e fragmentação fina a média.		
ENTRADAS D'AGUA				
De (m)		Até (m)	Vazão (m³/h)	Situação
17			0,6	
65			2,1	
TÉCNICOS				
Atuação	Nome Técnico		Data Fiscalização	Tipo Fiscalização
Sondador	AILTON VELOSO DA SILVA			
Fiscalização	ERNANDE GOMES PINTO		05/08/2021	Perfuração
Perfuração	PATRIC PATRESE LOBO DA CUNHA			
Locação	JOSE DE CASTRO MELLO			

Após a perfuração o poço foi desenvolvido por uma hora, apresentando 2,7 m³/h de vazão.

Município : RIACHO DE SANTANA

Localidade : OLHO D'ÁGUA DA SERRA

Codigo do Poço : 28268

Num.Poço no Local :

Numero Cerb :

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 18815 /

Data da Coleta : 16/08/2021

Data da Análise :

Laboratorio : LBORATÓRIO ANÁLISE

Tecnico Análise : DARLAN A. LOPES

Estado Qualitativo : ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : DARLAN A. LOPES

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) :	Cloreto(mg/l) :	21,00	N.Amoniacal :
Alcal.CO3 (mg/l) :	Cond.(umho/cm) :		Nitrito(mg/l) :
Alcal.HCO3 (mg/l) :	Cor(mg/LPt) :		<=0,10
Alcal. M (mg/l) :	Dureza CA (mg/l) :		Nitrato(mg/l) :
Alcal.OH (mg/l) :	Dureza MG(mg/l) :		<=2,00
Alcal.Total (mg/l) :	Dureza(mg/l) :	43,00	pH :
Alumínio (mg/l) :	Estrôncio (mg/l) :		Potás.(mg/l) :
Arsênio(mg/l) :	Ferro(mg/l) :	I.D	Ras/Sar :
Bário (mg/l) :	Fluor(mg/l) :	<=0,20	Res.Tot.(mg/l) :
Bicarbon. (mg/l) :	Gas Carbônico :		50,00
Boro (mg/l) :	Magn.(mg/l) :	8,60	Silica R(mg/l) :
Calcio(mg/l) :	Mangan.(mg/l) :	I.D	Sodio(mg/l) :
Carbonato (mg/l) :	Mat.Org.PPM :		Sulfato(mg/l) :
Chumbo (mg/l) :	Mercúrio (mg/l) :		Turb.(NTU) :
			1,10
			Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

PARECER DO LABORATÓRIO: De acordo com a portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde a amostra de água analisada está de acordo com os parâmetros exigidos pela legislação para consumo humano, para as análises realizadas.

Observação

Amostra de água coletada pelo núcleo regional de Brumado.

I. D.: Inferior aos limites de detecção.