

MUNICIPIO : RIACHO DE SANTANA
LOCALIDADE : BARRO VERMELHO
CODIGO CERB :
Nº POÇO LOCAL : I
NUMERO AS :
NUMERO ASO / OE : 18823 /
NUMERO VISITA : 26640
DATA DE INICIO : 14/12/2019
DATA DE TERMINO : 14/12/2019
COORDENADA E/O : 43°12'48,5 "
COORDENADA N/S : 13°37'37,6 "
ALTITUDE (m) :
EMP. RESPONS. : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : PROSOLO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP
RECURSO : BIRD/OCE/8415 BR/PDRS - BAHIA PRODU

LOCALIDADES INTEGRADAS : RIACHO DE SANTANA / PEDRINHAS
RIACHO DE SANTANA / POÇO DA MOITA
RIACHO DE SANTANA / LAGUNA

TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :
NUMERO DA ASO / OE : 18823 /
EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : PROSOLO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP
PROF.UTIL (m) : 46,7
NÍVEL ESTÁTICO (m) : 19,98
NÍVEL DINÂMICO (m) : 20,30
VAZÃO TB (m³/h) : 17,14
VAZÃO PERF. (m³/h) :
RECUPERAÇÃO (m) : 0,32
TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00
DATA INICIAL : 19/12/2019
DATA FINAL : 19/12/2019
DURAÇÃO DO TESTE : 12:00
EQUIPAM. BOMBEIO : BOMBA SUBMERSA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AQUÍFERO : FISSURAL
LITOLOGIA : CRISTALINO
FINALID. DO POÇO :
EQUIP.PERFURAÇÃO : PR (Rotativa e/ou Roto-pneumática)
EST. CONSTRUTIVO : VAZÃO APROVEITÁVEL
PROF. COMPLET.(M) :
PROF. PERFUR.(M) : 48

REVESTIMENTO

BOCA DO POÇO	PROTEÇÃO BOCA DO POÇO	TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
Tipo : DIN 2440 Diâmetro : 6" Comprim.(m) : 0,9	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :

CÓDIGO: 27644				
DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO				
De (m)		Até (m)	Diâmetro	
0		5,1	8"	
5,1		48	6"	
REVESTIMENTO - TUBO				
De (m)	Até (m)	Tipo	Diâmetro	Quantidade
0	5,1	DIN 2440	6"	5,1
PREENCHIMENTO				
De (m)	Até (m)	Material		
0	0,5	CIMENTAÇÃO SUPERFICIAL		EXTERNO
0,5	5,1	MATERIAL DA FORMAÇÃO		EXTERNO
46,7	48	OBSTRUÇÃO		EXTERNO
DESCRIÇÃO LITOLÓGICA				CÓDIGO: 27644
De (m)	Até (m)	Litologia		
0	48	Granito, composto por K-feldpato, quartzo, plagioclásio e biotita. Coloração marrom avermelhado.		
ENTRADAS D'AGUA				
De (m)		Até (m)	Vazão (m³/h)	Situação
28			18	
34			18	
TÉCNICOS				
Atuação	Nome Técnico		Data Fiscalização	Tipo Fiscalização
Sondador	VALDEIR DE JESUS LIMA			
Fiscalização	DAGOBERTO DA SILVA MENEZES		14/12/2019	Perfuração
Fiscalização	ALEXANDRE DE OLIVEIRA MOITINHO		14/12/2019	Perfuração
Fiscalização	ALEXANDRE DE OLIVEIRA MOITINHO		19/12/2019	Teste Bombeamento
Locação	JOSE DE CASTRO MELLO			
Perfuração	LEANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA			

Poço: Riacho de Santana - Barro Vermelho / Pedrinhas / Poço da Moita / Laguna.

Poço locado com estudo geofísico, na propriedade da Sra. Maria Rosa da Silva Duarte.

Perfuração fiscalizada inicialmente pelo Tec. Dagoberto da Silva Menezes. A perfuração do poço foi interrompida ao 48,00m devido alta produção de material que não cessou após desenvolvimento. Percebeu-se que a produção de material cessava realizando o desenvolvimento acima de 43,00m. Realizou 01:00h de desenvolvimento com compressor, apresentando 36,00m³/h de vazão.

A CERB / PROSOLO, em 19.12.2019, efetuou 12:00h de teste de bombeamento com bomba submersa. Fiscalização pelo Geol. Alexandre de Oliveira Moitinho. Por ordem da gerência o poço foi testado com o crivo acima dos 43,00m.

Município : RIACHO DE SANTANA

Localidade : BARRO VERMELHO

Codigo do Poço : 27644

Num.Poço no Local : |

Numero Cerb :

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 18823 / 18823003

Data da Coleta : 19/12/2019

Data da Análise : 23/01/2020

Laboratorio : SENAI

Tecnico Análise : PAULO HOMERO QUEIROZ DE FIGUEIREDO

Estado Qualitativo : ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : 18,4

Alcal.CO3 (mg/l) : <2,6

Alcal.HCO3 (mg/l) : 277

Alcal. M (mg/l) :

Alcal.OH (mg/l) : <2,6

Alcal.Total (mg/l) :

Alumínio (mg/l) :

Arsênio(mg/l) :

Bário (mg/l) :

Bicarbon. (mg/l) :

Boro (mg/l) :

Calcio(mg/l) : 154

Carbonato (mg/l) :

Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 131

Cond.(umho/cm) : 1106

Cor(mg/LPt) : 6

Dureza CA (mg/l) :

Dureza MG(mg/l) :

Dureza(mg/l) : 372

Estrôncio (mg/l) :

Ferro(mg/l) : <0,07

Fluor(mg/l) : 0,47

Gas Carbônico :

Magn.(mg/l) : 53,0

Mangan.(mg/l) :

Mat.Org.PPM :

Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :

Nitrito(mg/l) : <0,002

Nitrato(mg/l) : 1,79

pH : 6,86

Potás.(mg/l) : 6,1

Ras/Sar :

Res.Tot.(mg/l) : 626

Silica R(mg/l) : 51,5

Sodio(mg/l) : 65,5

Sulfato(mg/l) : 14,0

Turb.(NTU) : <0,43

Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

OS PARÂMETROS ANALISADOS NA AMOSTRA ESTÃO EM ACORDO COM OS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA ÁGUAS POTÁVEIS CONFORME PORTARIA 2914/11 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; NESTE CASO, A ÁGUA PODERÁ SER UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO HUMANO. ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO.

Observação