

MUNICIPIO : RIACHO DE SANTANA
LOCALIDADE : CAMPINAS
CODIGO CERB :
Nº POÇO LOCAL :
NUMERO AS :
NUMERO ASO / OE : /
NUMERO VISITA :
DATA DE INICIO : 05/11/2018
DATA DE TERMINO : 08/11/2018
COORDENADA E/O : 43°07'17,76"
COORDENADA N/S : 13°56'54,57"
ALTITUDE (m) :
EMP. RESPONS. : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : PROSOLO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP
RECURSO :

LOCALIDADES INTEGRADAS :

TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :
NUMERO DA ASO / OE : /
EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : PROSOLO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP
PROF.UTIL (m) : 72
NÍVEL ESTÁTICO (m) : 2,3
NÍVEL DINÂMICO (m) : 24,50
VAZÃO TB (m³/h) : 17,56
VAZÃO PERF. (m³/h) :
RECUPERAÇÃO (m) : 7,03
TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00
DATA INICIAL : 21/11/2018
DATA FINAL : 21/11/2018
DURAÇÃO DO TESTE : 12:00
EQUIPAM. BOMBEIO : BOMBA SUBMERSA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AQUÍFERO : FISSURAL
LITOLOGIA : CRISTALINO
FINALID. DO POÇO : ABASTECIMENTO HUMANO
EQUIP.PERFURAÇÃO : PR (PROMINAS)
EST. CONSTRUTIVO : VAZÃO APROVEITÁVEL
PROF. COMPLET.(M) :
PROF. PERFUR.(M) : 72

REVESTIMENTO

BOCA DO POÇO	PROTEÇÃO BOCA DO POÇO	TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
Tipo : DIN 2440 PRETO PONTA LISA Diâmetro : 6" Comprim.(m) : 1	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :

CÓDIGO: 26951				
DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO				
De (m)		Até (m)	Diâmetro	
0		5	8"	
5		72	6"	
REVESTIMENTO - TUBO				
De (m)	Até (m)	Tipo	Diâmetro	Quantidade
0	5	DIN 2440 PRETO PONTA LISA	6"	5
PREENCHIMENTO				
De (m)	Até (m)	Material		
0	5	MATERIAL DA FORMAÇÃO		EXTERNO
DESCRIÇÃO LITOLÓGICA				CÓDIGO: 26951
De (m)	Até (m)	Litologia		
0	1	Solo areno-argiloso marrom claro		
1	2	Rocha cristalina alterada, cinza clara		
2	27	Rocha cristalina, granito gnaiss, cinza clara, composto por quartzo, feldspato, biotita e anfibólito.		
27	30	Rocha cristalina, granito gnaiss, cinza clara, composto por quartzo, feldspato, biotita, anfibólito e minerais		
30	56	Rocha cristalina, granito gnaiss, cinza clara, composto por quartzo, feldspato, biotita e anfibólito.		
56	60	Rocha cristalina, granito gnaiss, cinza clara, composto por quartzo, feldspato, biotita, anfibólito e minerais		
60	72	Rocha cristalina, granito gnaiss, cinza clara, composto por quartzo, feldspato, biotita e anfibólito.		
ENTRADAS D'AGUA				
De (m)		Até (m)	Vazão (m³/h)	Situação
28			14,4	
56			9,6	
TÉCNICOS				
Atuação	Nome Técnico		Data Fiscalização	Tipo Fiscalização
Fiscalização	VICTOR SOBRINHO COSTA			Perfuração
Locação	CAIO MUELLER MAIA			

Município : RIACHO DE SANTANA

Localidade : CAMPINAS

Codigo do Poço : 26951

Num.Poço no Local :

Numero Cerb :

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 16862 / 16862004

Data da Coleta : 21/11/2018

Data da Análise : 15/12/2018

Laboratorio : CONTROLE ANALITICO

Tecnico Análise : JOSY RODRIGUES DE SOUSA

Estado Qualitativo : ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : SÍLVIA SANTOS PETITINGA

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : <10,00

Alcal.CO3 (mg/l) : <5,00

Alcal.HCO3 (mg/l) : 270,00

Alcal. M (mg/l) :

Alcal.OH (mg/l) : <5,00

Alcal.Total (mg/l) :

Alumínio (mg/l) :

Arsênio(mg/l) :

Bário (mg/l) :

Bicarbon. (mg/l) :

Boro (mg/l) :

Calcio(mg/l) : 61,23

Carbonato (mg/l) :

Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 81,4

Cond.(umho/cm) : 741,00

Cor(mg/LPt) : <5,00

Dureza CA (mg/l) :

Dureza MG(mg/l) :

Dureza(mg/l) : 260,00

Estrôncio (mg/l) :

Ferro(mg/l) : <0,025

Fluor(mg/l) : 1,15

Gas Carbônico :

Magn.(mg/l) : 26,00

Mangan.(mg/l) :

Mat.Org.PPM :

Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :

Nitrito(mg/l) : <0,152

Nitrato(mg/l) : 2,55

pH : 7,27

Potás.(mg/l) : 8,54

Ras/Sar :

Res.Tot.(mg/l) : 548,00

Silica R(mg/l) : 60,1

Sodio(mg/l) : 79,9

Sulfato(mg/l) : 10,3

Turb.(NTU) : <1,00

Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

Todos os parâmetros encontram-se dentro dos limites estabelecidos pela Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde, portanto, a água pode ser considerada como própria para abastecimento humano.

Observação