

MUNICIPIO : RIACHO DE SANTANA
LOCALIDADE : SANTA ISABEL
CODIGO CERB :
Nº POÇO LOCAL : I
NUMERO AS :
NUMERO ASO / OE : 19171 /
NUMERO VISITA : 28281
DATA DE INICIO : 17/08/2019
DATA DE TERMINO : 18/08/2019
COORDENADA E/O : 42°54'46,61"
COORDENADA N/S : 13°31'57,09"
ALTITUDE (m) :
EMP. RESPONS. : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : PROSOLO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP
RECURSO : BIRD/OCE/8415 BR/PDRS - BAHIA PRODU

LOCALIDADES INTEGRADAS : RIACHO DE SANTANA / PAJEÚ
RIACHO DE SANTANA / PAJEÚ DE SANTA ISABEL

TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :
NUMERO DA ASO / OE : 19171 /
EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : PROSOLO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP
PROF.UTIL (m) : 90
NÍVEL ESTÁTICO (m) : 8,30
NÍVEL DINÂMICO (m) : 69,45
VAZÃO TB (m³/h) : 6,21
VAZÃO PERF. (m³/h) :
RECUPERAÇÃO (m) : 47,95
TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00
DATA INICIAL : 19/09/2019
DATA FINAL : 19/09/2019
DURAÇÃO DO TESTE : 12:00
EQUIPAM. BOMBEIO : BOMBA SUBMERSA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AQUÍFERO : FISSURAL
LITOLOGIA : META-SEDIMENTAR
FINALID. DO POÇO :
EQUIP.PERFURAÇÃO : PR (Rotativa e/ou Roto-pneumática)
EST. CONSTRUTIVO : VAZÃO APROVEITÁVEL
PROF. COMPLET.(M) :
PROF. PERFUR.(M) : 90

REVESTIMENTO

BOCA DO POÇO	PROTEÇÃO BOCA DO POÇO	TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
Tipo : DIN 2440 Diâmetro : 6" Comprim.(m) : 1	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :

CÓDIGO: 27549				
DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO				
De (m)		Até (m)	Diâmetro	
0		8	8"	
8		90	6"	
REVESTIMENTO - TUBO				
De (m)	Até (m)	Tipo	Diâmetro	Quantidade
0	8	DIN 2440	6"	8
PREENCHIMENTO				
De (m)	Até (m)	Material		
0	0,5	CIMENTAÇÃO SUPERFICIAL		EXTERNO
0,5	8	MATERIAL DA FORMAÇÃO		EXTERNO
DESCRIÇÃO LITOLÓGICA			CÓDIGO: 27549	
De (m)	Até (m)	Litologia		
0	2	Solo areno argiloso, coloração marrom claro, granulometria fina a média.		
2	5	Sedimentos inconsolidados areno argiloso, coloração marrom avermelhado, fragmentação fina a média.		
5	7	Rocha metassedimentar alterada, coloração cinza avermelhado, fragmentação média a grossa.		
7	90	Rocha metassedimentar composta principalmente por quartzo, coloração cinza escuro, fragmentação		
ENTRADAS D'AGUA				
De (m)		Até (m)	Vazão (m³/h)	Situação
11			0,4	
72			7,6	
TÉCNICOS				
Atuação	Nome Técnico		Data Fiscalização	Tipo Fiscalização
Fiscalização	VINICIUS BENEVIDES SCHIRMER		18/08/2019	Perfuração
Sondador	ROBSON RONI RIBEIRO DA ROCHA			
Fiscalização	VINICIUS BENEVIDES SCHIRMER		19/09/2019	Teste Bombeamento
Perfuração	CAIO ARAGÃO DE JESUS			
Locação	VINICIUS BENEVIDES SCHIRMER			

Poço: Riacho de Santana / Pajeú / Pajeú de Santa Isabel.

Poço localizado na propriedade do Sr. Vital Alves Moreira.

Fiscalização da perfuração pelo Geol. Vinícius Benevides Schirmer.

Após perfuração, o poço foi desenvolvido por 01:00h, com compressor, apresentando 8,00m³/h de vazão.

A CERB / PROSOLO, em 19.09.2019, efetuou 01:00h de desenvolvimento e 12:00h de teste de bombeamento com bomba submersa.
Fiscalização pelo Geol. Vinícius Benevides Schirmer.

Município : RIACHO DE SANTANA

Localidade : SANTA ISABEL

Codigo do Poço : 27549

Num.Poço no Local : |

Numero Cerb :

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 19171 / 19171001

Data da Coleta : 19/09/2019

Data da Análise : 30/10/2019

Laboratorio : SENAI

Tecnico Análise : PAULO HOMERO QUEIROZ DE FIGUEIREDO

Estado Qualitativo : ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : <1,1

Alcal.CO3 (mg/l) : <2,6

Alcal.HCO3 (mg/l) : 149

Alcal. M (mg/l) :

Alcal.OH (mg/l) : <2,6

Alcal.Total (mg/l) :

Alumínio (mg/l) :

Arsênio(mg/l) :

Bário (mg/l) :

Bicarbon. (mg/l) :

Boro (mg/l) :

Calcio(mg/l) : 78

Carbonato (mg/l) :

Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 9,54

Cond.(umho/cm) : 362,1

Cor(mg/LPt) : <5

Dureza CA (mg/l) :

Dureza MG(mg/l) :

Dureza(mg/l) : 130

Estrôncio (mg/l) :

Ferro(mg/l) : <0,07

Fluor(mg/l) : 0,19

Gas Carbônico :

Magn.(mg/l) : 12,6

Mangan.(mg/l) : 0,084

Mat.Org.PPM :

Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :

Nitrito(mg/l) : <0,002

Nitrato(mg/l) : 0,050

pH : 8,13

Potás.(mg/l) : 4,1

Ras/Sar :

Res.Tot.(mg/l) : 250

Silica R(mg/l) : 40,5

Sodio(mg/l) : 18,0

Sulfato(mg/l) : 9,32

Turb.(NTU) : 1,83

Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

OS PARÂMETROS ANALISADOS NA AMOSTRA ESTÃO EM ACORDO COM OS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA ÁGUAS POTÁVEIS CONFORME PORTARIA 2914/11 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; NESTE CASO, A ÁGUA PODERÁ SER UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO HUMANO. ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO.

Observação