

MUNICIPIO : ITUAÇÚ
LOCALIDADE : SÃO JOSÉ
CODIGO CERB : 3-8123
Nº POÇO LOCAL : I
NUMERO AS :
NUMERO ASO / OE : /
NUMERO VISITA :
DATA DE INICIO :
DATA DE TERMINO :
COORDENADA E/O : 41°23'29,1 "
COORDENADA N/S : 13°50'08,1 "
ALTITUDE (m) : 843
EMP. RESPONS. : DESCONHECIDA
EMP. EXECUTORA : DESCONHECIDA
RECURSO :

LOCALIDADES INTEGRADAS :

TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :
NUMERO DA ASO / OE : 17485 /
EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
PROF.UTIL (m) : 140
NÍVEL ESTÁTICO (m) : 2,02
NÍVEL DINÂMICO (m) : 64,85
VAZÃO TB (m³/h) : 9
VAZÃO PERF. (m³/h) :
RECUPERAÇÃO (m) : 46,11
TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00
DATA INICIAL : 03/03/2019
DATA FINAL : 04/03/2019
DURAÇÃO DO TESTE : 12:00
EQUIPAM. BOMBEIO : COMPRESSOR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AQUÍFERO :
LITOLOGIA :
FINALID. DO POÇO :
EQUIP.PERFURAÇÃO :
EST. CONSTRUTIVO : VAZÃO APROVEITÁVEL
PROF. COMPLET.(M) :
PROF. PERFUR.(M) :

REVESTIMENTO

BOCA DO POÇO	PROTEÇÃO BOCA DO POÇO	TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :

SERVIÇO ESPECIAL TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :

NUMERO DA ASO / OE: 17485 /

EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA

EMP. EXECUTORA : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA

ORIGEM RECURSO :

EQUIPAMENTO : COMPRESSOR

DATA CONCLUSÃO : 04/03/2019

A CERB, CP-12, de 03 a 04.03.2019, efetuou 05:00h de desenvolvimento e 12:00h de teste de bombeamento com compressor. Dados obtidos:
PROF=140,00m
NE=2,02m
ND=64,85m
Q=9,00m³/h
RECUPERAÇÃO=46,11m em 01:00h

A CERB, Tec. Bruno Felipe Balieiro Barbosa, NR-Caetité, em visita ao local, em 11.09.2019, informa que este poço está situado nas coordenadas 41°23'29,1" e 13°50'08,1", altitude 843,00m. Informações obtidas através do relatório anexado ao Processo 66568.

Município : ITUAÇÚ

Localidade : SÃO JOSÉ

Codigo do Poço : 27130

Num.Poço no Local : 1

Numero Cerb : 3_8123

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 17485 /

Data da Coleta : 04/03/2019

Data da Análise : 22/03/2019

Laboratorio : CONTROLE ANALITICO

Tecnico Análise : JOSY RODRIGUES DE SOUSA

Estado Qualitativo : ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : <10,00

Alcal.CO3 (mg/l) : <5,00

Alcal.HCO3 (mg/l) : 200,00

Alcal. M (mg/l) :

Alcal.OH (mg/l) : <5,00

Alcal.Total (mg/l) :

Alumínio (mg/l) :

Arsênio(mg/l) :

Bário (mg/l) :

Bicarbon. (mg/l) :

Boro (mg/l) :

Calcio(mg/l) : 39,62

Carbonato (mg/l) :

Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 45,00

Cond.(umho/cm) : 497,00

Cor(mg/LPt) : 7,50

Dureza CA (mg/l) :

Dureza MG(mg/l) :

Dureza(mg/l) : 167,00

Estrôncio (mg/l) :

Ferro(mg/l) : <0,025

Fluor(mg/l) : <0,10

Gas Carbônico :

Magn.(mg/l) : 16,50

Mangan.(mg/l) : <0,025

Mat.Org.PPM :

Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :

Nitrito(mg/l) : <0,152

Nitrato(mg/l) : 0,619

pH : 7,75

Potás.(mg/l) : 3,75

Ras/Sar :

Res.Tot.(mg/l) : 252,00

Silica R(mg/l) : 15,90

Sodio(mg/l) : 22,40

Sulfato(mg/l) : 6,50

Turb.(NTU) : <1,00

Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

Todos os parâmetros analisados estão em acordo com os valores máximos permitidos para águas potáveis, conforme Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde; neste caso, a água poderá ser utilizada para abastecimento humano.

Observação

Amostra de água coletada na 12ª hora do teste de bombeamento.