

MUNICIPIO : **MORTUGABA**
LOCALIDADE : **CAPÃO DA RIPA**
CODIGO CERB : 2-
Nº POÇO LOCAL : I
NUMERO AS :
NUMERO ASO / OE : 14384 /
NUMERO VISITA : 25064
DATA DE INICIO : 17/09/2018
DATA DE TERMINO : 18/09/2018
COORDENADA E/O : 42°14'05,7 "
COORDENADA N/S : 14°57'43,8 "
ALTITUDE (m) :
EMP. RESPONS. : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : SOCIEDADE COMERCIAL APE LTDA
RECURSO : FUNCEP/TESOURO

LOCALIDADES INTEGRADAS :

TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :
NUMERO DA ASO / OE 20761 /
EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
PROF.UTIL (m) : 100
NÍVEL ESTÁTICO (m) : 9,70
NÍVEL DINÂMICO (m) : 75,40
VAZÃO TB (m³/h) : 2,23
VAZÃO PERF. (m³/h) :
RECUPERAÇÃO (m) : 55,35
TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00
DATA INICIAL : 21/03/2021
DATA FINAL : 21/03/2021
DURAÇÃO DO TESTE : 12:00
EQUIPAM. BOMBEIO : CP-12 (CHICAGO 250/400 EHH)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AQUÍFERO : FISSURAL
LITOLOGIA : CRISTALINO
FINALID. DO POÇO :
EQUIP.PERFURAÇÃO : PR (Rotativa e/ou Roto-pneumática)
EST. CONSTRUTIVO : VAZÃO APROVEITÁVEL
PROF. COMPLET.(M) :
PROF. PERFUR.(M) : 100
Localção com Geofísica

REVESTIMENTO

BOCA DO POÇO	PROTEÇÃO BOCA DO POÇO	TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
Tipo : DIN 2440 PRETO COM ROSCA E Diâmetro : 6" Comprim.(m) : 1	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :

DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO

De (m)	Até (m)	Diâmetro
0	6	8"
6	100	6"

REVESTIMENTO - TUBO

De (m)	Até (m)	Tipo	Diâmetro	Quantidade
0	6	DIN 2440 PRETO COM ROSCA E LUVA	6"	6

PREENCHIMENTO

De (m)	Até (m)	Material	
0	0,5	CIMENTAÇÃO SUPERFICIAL	EXTERNO
0,5	6	MATERIAL DA FORMAÇÃO	EXTERNO

DESCRIÇÃO LITOLÓGICA

CÓDIGO: 26697

De (m)	Até (m)	Litologia
0	1	Solo areno-argiloso, de cor marrom.
1	4	Rocha alterada, de cor cinza a bege, com fragmentação fina
4	24	Rocha cristalina de cor cinza a bege com presença de quartzo, feldspato e biotita, com fragmentação fina
24	42	Rocha cristalina de cor cinza escuro, com presença de biotita e quartzo, com fragmentação fina.
42	60	Rocha cristalina de cor cinza, com presença de biotita, quartzo e feldspato, com fragmentação média.
60	74	Rocha cristalina de cor cinza escuro, com presença de biotita e quartzo, com fragmentação fina.
74	100	Rocha cristalina de cor cinza claro, com presença de quartzo, biotita e feldspato, com fragmentação

ENTRADAS D'AGUA

De (m)	Até (m)	Vazão (m³/h)	Situação
23		1,8	
64		1,2	

TÉCNICOS

Atuação	Nome Técnico	Data Fiscalização	Tipo Fiscalização
Fiscalização	JOAO JOSE TEIXEIRA FILHO	17/09/2018	Perfuração
Sondador	ELVIS ANTÔNIO SÁ FREITAS		
Fiscalização	JAIME ROEDEL JUNIOR	01/10/2018	Teste Bombeamento
Perfuração	GUSTAVO RIBEIRO SILVA SANTOS		
Locação	VICTOR SOBRINHO COSTA		
Locação	IVAN VIEIRA MATOS		
Locação	JORGE CAETANO COSTA		

SERVIÇO ESPECIAL TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :
 NUMERO DA ASO / OE: 20761 /
 EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
 EMP. EXECUTORA : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
 ORIGEM RECURSO :
 EQUIPAMENTO : CP-12 (CHICAGO 250/400 EHH)
 DATA CONCLUSÃO : 21/03/2021

HISTÓRICO DE TESTE DE BOMBEAMENTO

NÚMERO DA AS :

NÚMERO DA ASO / OE : 14384 /

EMP. RERSPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA

EMP. EXECUTORA : SOCIEDADE COMERCIAL APE LTDA

PROF. ÚTIL (m) : 100

NÍVEL ESTÁTICO (m) : 8,25

NÍVEL DINÂMICO (m) : 62,60

VAZÃO TB (m³/h) : 2,42

VAZÃO PERF. (m³/ h) :

RECUPERAÇÃO (m) : 35,30

TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00

DATA INICIAL : 01/10/2018

DATA FINAL : 01/10/2018

DURAÇÃO TESTE (H:M) : 12:00

EQUIPAM. BOMBEIO : BOMBA SUBMERSA

Poço locado em 17.05.2018, através de estudo geofísico, nas coordenadas 42°14'05,7" e 14°57'43,8", na propriedade do Sr. José Pereira da Rocha .

Fiscalização da perfuração pelo Eng. de Minas João José Teixeira Filho.

Após perfuração, o poço foi desenvolvido por 02:00h, com compressor, tendo apresentado 3,00m³/h de vazão.

A CERB / APÊ, em 01.10.2018, efetuou 12:00h de teste de bombeamento com bomba submersa. Fiscalização pelo Geol. Jaime Roedel Júnior.

Dados obtidos:

PROF=100,00m

NE=8,25m

ND=62,60m

Q=2,42m³/h

RECUPERAÇÃO=35,30m em 01:00h

O CP-12, de 19 a 21.03.2021, efetuou 01:00h de desenvolvimento e 12:00h de teste de bombeamento. Dados obtidos:

PROF=100,00m

NE=9,70m

ND=75,40m

Q=2,23m³/h

RECUPERAÇÃO=55,35m em 01:00h

Município : MORTUGABA

Localidade : CAPÃO DA RIPA

Codigo do Poço : 26697

Num.Poço no Local : 1

Numero Cerb : 2_

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 20761 / 20761002

Data da Coleta : 21/03/2021

Data da Análise : 12/05/2021

Laboratorio : SENAI

Tecnico Análise : PAULO HOMERO QUEIROZ DE FIGUEIREDO

Estado Qualitativo : ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : <1,10
Alcal.CO3 (mg/l) : 16,40
Alcal.HCO3 (mg/l) : 135,00
Alcal. M (mg/l) :
Alcal.OH (mg/l) : <2,60
Alcal.Total (mg/l) :
Alumínio (mg/l) :
Arsênio(mg/l) :
Bário (mg/l) :
Bicarbon. (mg/l) :
Boro (mg/l) :
Calcio(mg/l) : 141,00
Carbonato (mg/l) :
Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 109,00
Cond.(umho/cm) : 617,90
Cor(mg/LPt) : <5,00
Dureza CA (mg/l) :
Dureza MG(mg/l) :
Dureza(mg/l) : 200,00
Estrôncio (mg/l) :
Ferro(mg/l) : <0,05
Fluor(mg/l) : 0,11
Gas Carbônico :
Magn.(mg/l) : 14,33
Mangan.(mg/l) : 0,098
Mat.Org.PPM :
Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :
Nitrito(mg/l) : 0,038
Nitrato(mg/l) : 0,009
pH : 8,43
Potás.(mg/l) : 10,11
Ras/Sar :
Res.Tot.(mg/l) : 388,00
Silica R(mg/l) : 45,40
Sodio(mg/l) : 41,12
Sulfato(mg/l) : 1,22
Turb.(NTU) : <0,43
Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

Os parâmetros analisados na amostra estão de acordo com os valores máximos permitidos para águas potáveis conforme Portaria 2.914\11 do Ministério da Saúde: ÁGUA ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO.

Observação

Amostra de água coletada na 12ªh do teste de bombeamento.

Município : MORTUGABA

Localidade : CAPÃO DA RIPA

Codigo do Poço : 26697

Num.Poço no Local : 1

Numero Cerb : 2_

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 14384 / 14384007

Data da Coleta : 01/10/2018

Data da Análise : 23/10/2018

Laboratorio : SENAI

Tecnico Análise : SÂNGELA MARIA GONÇALVES SEVERO

Estado Qualitativo : ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : SÍLVIA SANTOS PETITINGA

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : 3,20

Alcal.CO3 (mg/l) : <2,60

Alcal.HCO3 (mg/l) : 79,40

Alcal. M (mg/l) :

Alcal.OH (mg/l) : <2,60

Alcal.Total (mg/l) :

Alumínio (mg/l) :

Arsênio(mg/l) :

Bário (mg/l) :

Bicarbon. (mg/l) :

Boro (mg/l) :

Calcio(mg/l) : 180,00

Carbonato (mg/l) :

Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 81,10

Cond.(umho/cm) : 584,50

Cor(mg/LPt) : <5,00

Dureza CA (mg/l) :

Dureza MG(mg/l) :

Dureza(mg/l) : 239,00

Estrôncio (mg/l) :

Ferro(mg/l) : 0,20

Fluor(mg/l) : 0,09

Gas Carbônico :

Magn.(mg/l) : 14,20

Mangan.(mg/l) :

Mat.Org.PPM :

Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :

Nitrito(mg/l) : 0,011

Nitrato(mg/l) : 0,233

pH : 6,74

Potás.(mg/l) : 10,60

Ras/Sar :

Res.Tot.(mg/l) : 388,00

Silica R(mg/l) : 61,50

Sodio(mg/l) : 37,30

Sulfato(mg/l) : 2,29

Turb.(NTU) : 1,77

Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

Todos os parâmetros encontram-se dentro dos limites estabelecidos pela Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde, portanto, a água pode ser considerada como própria para abastecimento humano.

Observação

Amostra de água coletada na 12ªh do teste de bombeamento.