

MUNICIPIO : **MACAÚBAS****LOCALIDADE** : **SÃO JOSÉ****CODIGO CERB** :**Nº POÇO LOCAL** :**NUMERO AS** :**NUMERO ASO / OE** : /**NUMERO VISITA** :**DATA DE INICIO** :15/04/2019**DATA DE TERMINO** :16/04/2019**COORDENADA E/O** :42°47'29,9 "**COORDENADA N/S** :13°10'59,2 "**ALTITUDE (m)****EMP. RESPONS.** :CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA**EMP. EXECUTORA** :CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA**RECURSO** :**LOCALIDADES INTEGRADAS** :**TESTE DE BOMBEAMENTO****NUMERO DA AS** :**NUMERO DA ASO / OE**18179 / 18179002**EMP. RESPONSÁVEL** :CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA**EMP. EXECUTORA** :CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA**PROF.UTIL (m)** :54**NÍVEL ESTÁTICO (m)** :21,93**NÍVEL DINÂMICO (m)** :26,00**VAZÃO TB (m³/h)** :13,2**VAZÃO PERF. (m³/h)** :**RECUPERAÇÃO (m)** :2,17**TEMPO RECUP. (H:M)** :01:00**DATA INICIAL** :05/05/2019**DATA FINAL** :05/05/2019**DURAÇÃO DO TESTE** :12:00**EQUIPAM. BOMBEIO** :CP-12 (CHICAGO 250/400 EHH)**CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS****AQUÍFERO** :FISSURAL**LITOLOGIA** :QUARTZITO**FINALID. DO POÇO** :ABASTECIMENTO ANIMAL**EQUIP.PERFURAÇÃO** :PR-20 (PROMINAS R-1HBX)**EST. CONSTRUTIVO** :VAZÃO APROVEITÁVEL**PROF. COMPLET.(M)** :**PROF. PERFUR.(M)** :54**REVESTIMENTO****BOCA DO POÇO****PROTEÇÃO BOCA DO POÇO****TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO****Tipo** :PVC GEOMECÂNICO**Diâmetro** :6"**Comprim.(m)** :1**Tipo** :DIN 2440 PRETO PONTA LISA**Diâmetro** :8"**Comprim.(m)** :1**Tipo** :**Diâmetro** :**Comprim.(m)** :

CÓDIGO: 27137				
DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO				
De (m)		Até (m)	Diâmetro	
0		25	10"	
25		54	6"	
REVESTIMENTO - TUBO				
De (m)	Até (m)	Tipo	Diâmetro	Quantidade
0	25	PVC GEOMECÂNICO REFORÇADO	6"	25
PREENCHIMENTO				
De (m)	Até (m)	Material		
0	25	MATERIAL DA FORMAÇÃO		EXTERNO
DESCRIÇÃO LITOLÓGICA				CÓDIGO:27137
De (m)	Até (m)	Litologia		
0	9	Meta-arenito alterado de cor amarelada e granulometria fina.		
9	21	Meta-pelito alterado, micáceo de cor cinza esverdeada.		
21	24	Quartzito micáceo, amarelado friável.		
24	28	Meta-pelitos intercalados com meta-siltitos de fragmentação fina, cor castanha escuro.		
28	36	Quartzito avermelhado de fragmentação fina.		
36	38	Quartzito esbranquiçado de fragmentação fina.		
38	54	Quartzito de cor acastanhada e fragmentação grossa com ocorrência de veios de quartzo.		
ENTRADAS D'AGUA				
De (m)		Até (m)	Vazão (m³/h)	Situação
28			2	
38			2	
43			16	
TÉCNICOS				
Atuação	Nome Técnico		Data Fiscalização	Tipo Fiscalização
Sondador	GEORGE RIBEIRO FERREIRA			
Perfuração	ISAAC RAMOS SALES			
Locação	ISAAC RAMOS SALES			

Município : MACAÚBAS

Localidade : SÃO JOSÉ

Codigo do Poço : 27137

Num.Poço no Local :

Numero Cerb :

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 18179 / 18179002

Data da Coleta : 05/05/2019

Data da Análise : 24/05/2019

Laboratorio : CONTROLE ANALITICO

Tecnico Análise : JOSY RODRIGUES DE SOUSA

Estado Qualitativo : ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : <10
Alcal.CO3 (mg/l) : <5
Alcal.HCO3 (mg/l) : 39,0
Alcal. M (mg/l) :
Alcal.OH (mg/l) : <5
Alcal.Total (mg/l) :
Alumínio (mg/l) :
Arsênio(mg/l) :
Bário (mg/l) :
Bicarbon. (mg/l) :
Boro (mg/l) :
Calcio(mg/l) : 4,89
Carbonato (mg/l) :
Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 3,26
Cond.(umho/cm) : 338
Cor(mg/LPt) : 11,3
Dureza CA (mg/l) :
Dureza MG(mg/l) :
Dureza(mg/l) : 94,9
Estrôncio (mg/l) :
Ferro(mg/l) : 0,055
Fluor(mg/l) : 1,24
Gas Carbônico :
Magn.(mg/l) : 20,1
Mangan.(mg/l) :
Mat.Org.PPM :
Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :
Nitrito(mg/l) : <0,152
Nitrato(mg/l) : <0,022
pH : 7,4
Potás.(mg/l) : 12,8
Ras/Sar :
Res.Tot.(mg/l) : 330
Silica R(mg/l) : 12,8
Sodio(mg/l) : 33,0
Sulfato(mg/l) : 2,63
Turb.(NTU) : 1,1
Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

OS PARÂMETROS ANALISADOS NA AMOSTRA ESTÃO EM ACORDO COM OS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA ÁGUAS POTÁVEIS CONFORME PORTARIA 2914/11 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; NESTE CASO, A ÁGUA PODERÁ SER UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO HUMANO. ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO.

Observação