

MUNICIPIO : PARATINGA
LOCALIDADE : POÇÃO DE SANTO ANTÔNIO
CODIGO CERB : 2-5202
Nº POÇO LOCAL : I
NUMERO AS :
NUMERO ASO / OE : 11066 /
NUMERO VISITA : 23164
DATA DE INICIO : 29/08/2016
DATA DE TERMINO : 10/09/2016
COORDENADA E/O : 43°16'17,93"
COORDENADA N/S : 12°50'00,74"
ALTITUDE (m) : 431
EMP. RESPONS. : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : AGROMÁQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-ME
RECURSO : FUNCEP/TESOURO

LOCALIDADES INTEGRADAS :

TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :
NUMERO DA ASO / OE : 18579 /
EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS EIRELI
PROF.UTIL (m) : 100
NÍVEL ESTÁTICO (m) : 11,00
NÍVEL DINÂMICO (m) : 83,00
VAZÃO TB (m³/h) : 6,6
VAZÃO PERF. (m³/h) :
RECUPERAÇÃO (m) : 69,70
TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00
DATA INICIAL : 05/08/2019
DATA FINAL : 06/08/2019
DURAÇÃO DO TESTE : 12:00
EQUIPAM. BOMBEIO : BOMBA SUBMERSA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AQUÍFERO : LIVRE / CÁRSTICO
LITOLOGIA : SEDIMENTAR / CALCÁRIO
FINALID. DO POÇO :
EQUIP.PERFURAÇÃO : PR (PROMINAS)
EST. CONSTRUTIVO : VAZÃO APROVEITÁVEL
PROF. COMPLET.(M) :
PROF. PERFUR.(M) : 100

REVESTIMENTO

BOCA DO POÇO	PROTEÇÃO BOCA DO POÇO	TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
Tipo : DIN 2440 PRETO PONTA LISA Diâmetro : 6" Comprim.(m) : 1	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :

DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO

De (m)	Até (m)	Diâmetro
0	49	12 1/4"
49	100	6"

REVESTIMENTO - TUBO

De (m)	Até (m)	Tipo	Diâmetro	Quantidade
0	49	DIN 2440 PRETO PONTA LISA	6"	49

REVESTIMENTO - FILTRO

De (m)	Até (m)	Tipo	Diâmetro	Quantidade	Slot
28	30	NOLD GALVANIZADO	6"	2	40
42	44	NOLD GALVANIZADO	6"	2	40

PREENCHIMENTO

De (m)	Até (m)	Material
0	0,5	CIMENTAÇÃO SUPERFICIAL
0,5	10	CIMENTAÇÃO
10	49	PRÉ- FILTRO

DESCRIÇÃO LITOLÓGICA

CÓDIGO: 25028

De (m)	Até (m)	Litologia
0	1	Solo areno-argiloso, de coloração marrom.
1	12	Cobertura detrítica laterítica, areno-argilosa, ferruginosa, de coloração vinho.
12	32	Areia grossa, composta por quartzo e fragmentos de rocha, coloração avermelhada, grãos angulosos,
32	36	Argila cinza claro.
36	44	Areia grossa, coloração branca, bem selecionada, composta por fragmentos de rocha muito bem
44	100	Rocha calcária de coloração cinza escuro, finamente foliada, fragmentação média.

ENTRADAS D'AGUA

De (m)	Até (m)	Vazão (m³/h)	Situação
78			
88			

TÉCNICOS

Atuação	Nome Técnico	Data Fiscalização	Tipo Fiscalização
Fiscalização	DEIZE ELLE RIBEIRO DA SILVA	10/09/2016	Perfuração
Sondador	CARLOS DIAS LIMA		
Fiscalização	DEIZE ELLE RIBEIRO DA SILVA	13/09/2016	Teste Bombeamento
Perfuração	PEDRO LELIS		
Locação	KARLOS GOUTHIER MOREIRA SANTOS		

SERVIÇO ESPECIAL TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :
 NUMERO DA ASO / OE: 18579 /
 EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
 EMP. EXECUTORA : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS EIRELI
 ORIGEM RECURSO :
 EQUIPAMENTO : BOMBA SUBMERSA
 DATA CONCLUSÃO : 06/08/2019

HISTÓRICO DE TESTE DE BOMBEAMENTO

NÚMERO DA AS :

NÚMERO DA ASO / OE : 11066 /

EMP. RERSPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA

EMP. EXECUTORA : AGROMÁQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-ME

PROF. ÚTIL (m) : 100

NÍVEL ESTÁTICO (m) : 11,10

NÍVEL DINÂMICO (m) : 19,52

VAZÃO TB (m³/h) : 24

VAZÃO PERF. (m³/ h) :

RECUPERAÇÃO (m) : 8,02

TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00

DATA INICIAL : 13/09/2016

DATA FINAL : 13/09/2016

DURAÇÃO TESTE (H:M) : 12:00

EQUIPAM. BOMBEIO : BOMBA SUBMERSA

Locação realizada pela CERB / AGROMÁQUINAS.

Poço localizado na propriedade do Sr. Antônio Pereira da Silva.

Poço inicialmente perfurado pela CERB / AGROMÁQUINAS, de 29 a 31.08.2016, até 49,00m, completado até essa profundidade, não atingindo o aquífero objetivo, aproveitando apenas a água da cobertura. Utilizado 2,50m³ de pré-filtro. Após completação, o poço foi desenvolvido por 02:00h, com compressor, apresentando 18,00m³/h de vazão. Fiscalização a distância pela Geol. Deize Elle Ribeiro da Silva.

A CERB / AGROMÁQUINAS, em 10.09.2016, aprofundou o poço para 100,00m. Fiscalização pela Geol. Deize Elle Ribeiro da Silva.

A CERB / AGROMÁQUINAS, em 13.09.2016, efetuou 12:00h de teste de bombeamento com bomba submersa. Fiscalização pela Geol. Deize Elle Ribeiro da Silva.

A CERB/AGUACENTER, de 05.08.2019 a 06.08.2019, efetuou 12:00h de teste de bombeamento com bomba submersa. Dados obtidos:

PROF= 100,00m

NE=11,00m

ND=83,00m

Q=6,60m³/h

RECUPERAÇÃO=69,70m em 01:00h.

Município : PARATINGA

Localidade : POÇÃO DE SANTO ANTÔNIO

Codigo do Poço : 25028

Num.Poço no Local : |

Numero Cerb : 2_5202

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 18579 /

Data da Coleta : 06/08/2019

Data da Análise : 30/08/2019

Laboratorio : CONTROLE ANALITICO

Tecnico Análise : JOSY RODRIGUES DE SOUSA

Estado Qualitativo : UTILIZÁVEL APÓS TRATAMENTO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : 10,50
Alcal.CO3 (mg/l) : <5,00
Alcal.HCO3 (mg/l) : 144,00
Alcal. M (mg/l) :
Alcal.OH (mg/l) : <5,00
Alcal.Total (mg/l) :
Alumínio (mg/l) : <0,025
Arsênio(mg/l) :
Bário (mg/l) :
Bicarbon. (mg/l) :
Boro (mg/l) :
Calcio(mg/l) : 5,99
Carbonato (mg/l) :
Chumbo (mg/l) : <0,005

Cloreto(mg/l) : 38,50
Cond.(umho/cm) : 466,00
Cor(mg/LPt) : 123,00
Dureza CA (mg/l) :
Dureza MG(mg/l) :
Dureza(mg/l) : 19,10
Estrôncio (mg/l) :
Ferro(mg/l) : 1,488
Fluor(mg/l) : 0,176
Gas Carbônico :
Magn.(mg/l) : 1,020
Mangan.(mg/l) : 0,377
Mat.Org.PPM :
Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :
Nitrito(mg/l) : <0,152
Nitrato(mg/l) : <0,022
pH : 7,60
Potás.(mg/l) : 1,740
Ras/Sar :
Res.Tot.(mg/l) : 228,00
Silica R(mg/l) : 25,90
Sodio(mg/l) : 27,30
Sulfato(mg/l) : 24,30
Turb.(NTU) : 14,00
Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

Os valores de: Cor Aparente, Ferro total, Manganês, Turbidez encontram-se acima dos máximos estabelecidos pela Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde; seu aproveitamento, portanto, só poderá ser feito após tratamento.

Observação

Amostra de água coletada na 12ª hora do teste de bombeamento.

Município : PARATINGA

Localidade : POÇÃO DE SANTO ANTÔNIO

Codigo do Poço : 25028

Num.Poço no Local : |

Numero Cerb : 2_5202

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 11066 / 11066003

Data da Coleta : 13/09/2016

Data da Análise : 27/09/2016

Laboratorio : CETIND

Tecnico Análise : IONE PINHEIRO DOS SANTOS

Estado Qualitativo : INADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : SÍLVIA SANTOS PETITINGA

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : 3,80

Alcal.CO3 (mg/l) : <2,60

Alcal.HCO3 (mg/l) : 86,00

Alcal. M (mg/l) :

Alcal.OH (mg/l) : <2,60

Alcal.Total (mg/l) :

Alumínio (mg/l) :

Arsênio(mg/l) :

Bário (mg/l) :

Bicarbon. (mg/l) :

Boro (mg/l) :

Calcio(mg/l) : 73,80

Carbonato (mg/l) :

Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 13,00

Cond.(umho/cm) : 251,10

Cor(mg/LPt) : 10,00

Dureza CA (mg/l) :

Dureza MG(mg/l) :

Dureza(mg/l) : 91,70

Estrôncio (mg/l) :

Ferro(mg/l) : 4,06

Fluor(mg/l) : 0,09

Gas Carbônico :

Magn.(mg/l) : 4,34

Mangan.(mg/l) :

Mat.Org.PPM :

Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :

Nitrito(mg/l) : 0,004

Nitrato(mg/l) : 0,127

pH : 6,76

Potás.(mg/l) : 2,54

Ras/Sar :

Res.Tot.(mg/l) : 196,00

Silica R(mg/l) : 52,30

Sodio(mg/l) : 16,90

Sulfato(mg/l) : 5,71

Turb.(NTU) : 50,90

Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

O valor encontrado para Ferro da amostra analisada encontra-se acima do máximo permitido, conforme Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde, inviabilizando, desta forma, sua disponibilização para consumo humano. O Ferro em altas concentrações causa depósitos e incrustações, possibilitando o desenvolvimento de bactérias ferruginosas nocivas.

Observação

Amostra coletada na 12ª hora do teste de bombeamento.