


RAT - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO				
Conformidade do atendimento no local dos serviços				
Numero da solicitação	Data/hora Abertura	Contrato de Manutenção	Contratada	
260030909	26/02/2026	2025.7421.3575	MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENÇÃO	
Sinistro (Sim/Não)	Prazo de atendimento	Tipo de Manutenção (Preventiva/Corretiva)	Nível de Ocorrência (Emergencial/Urgente/Normal)	
NÃO	17/04/2026	PREVENTIVA	NORMAL	
Prefixo / SB - Dependência Beneficiada		Endereço		
7138	ALTOS DA SERRA	R.OLIVIO DE LIMA, 96-W		
Informações de Contato		Matrícula / Nome - Funcionário Solicitante		
Responsável		F2190439 - SISTEMA		
MÓDULO DEMANDANTE / BENEFICIÁRIO / CONTRATANTE PREENCHIMENTO PELO PREPOSTO DO BANCO DO BRASIL				
Matrícula	Nome Funcionário Preposto			
			Atendeu	Não Atendeu
Questionário				
Prazo de Atendimento			X	
Qualidade dos serviços executados			X	
Discrção e Presteza dos funcionários			X	
RESUMO DO ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS				
Data / Hora Conclusão	Valor de Materiais + Mão de Obra		Valor Total	
17/04/2026 - 17:59	R\$ 144,87	+	R\$ 409,74	R\$ 554,61
Observações				
Sr. ADMINISTRADOR PREDIAL, antes de assinar o RAT (Relatório de Atendimento), deve-se observar que:				
1. A Situação (código, em "Serviços Solicitados") foi preenchida adequadamente para cada serviço solicitado e que os serviços registrados como concluídos, ficaram sem pendências;				
2. Os serviços solicitados, porém não executados ou executados parcialmente, tiveram um valor descontado no campo "Resumo do Orçamento dos Serviços Executados".				
3. O documento deverá ser totalmente preenchido, em todos os campos e sem rasuras. Inutilizar os espaços em branco;				
4. A segunda via do RAT deverá ficar arquivada na dependência beneficiária para consultas futuras;				
5. Deve-se registrar no Portal de Manutenção da DISEC as informações contidas no RAT.				
Duvidas quanto aos itens, quantitativos e valores aplicados aos serviços, deverão ser sanadas com a CONTRATADA durante o atendimento. Caso não ocorra o esclarecimento, consultar o CESUP SUPRIMENTOS.				
Lembramos que o ADMINISTRADOR PREDIAL é o responsável pela fiscalização dos serviços executados na dependência e que a validação da tais serviços e dada pela sua assinatura no RAT, servindo de embasamento para eventuais notificações ou aplicações de sanções ao prestador dos serviços				
VISTO REPRESENTANTE DA EMPRESA CONTRATADA		CARIMBO E VISTO DA DEPENDÊNCIA		
Parecer do Responsável Técnico / Contratada		ENGENHEIRO		
		Ygor Augusto de Moraes Fortugem Engenheiro Civil CREA MG 17279403 CREA MG - GOX 17279403D-MG		
		CARIMBO - NÚMERO / VISTO DO CREA		
O RAT deverá ser emitido em 3 vias, sendo: a 1ª Dependência Beneficiária, 2ª Empresa Contratada, e em 3ª CESUP Suprimentos				

Andre Luis da Silva Lopes
Eng. Eletricista
CREA. 5070611683/D-SF

RAT - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO					
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
Número da solicitação	Data/hora Abertura	Contrato de Manutenção	Contratada		
260030909	26/02/2026	2025.7421.3575	MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENÇÃO		
Sinistro (Sim/Não)	Prazo de atendimento	Tipo de Manutenção (Preventiva/Corretiva)	Nível de Ocorrência (Emergencial/Urgente/Normal)		
NÃO	17/04/2026	PREVENTIVA	NORMAL		
Prefixo / SB - Dependência Beneficiada	Endereço				
7138	ALTOS DA SERRA		R.OLIVIO DE LIMA, 96-W		
Informações de Contato		Matrícula / Nome - Funcionário Solicitante			
Responsável		F2190439 - SISTEMA			
SERVIÇOS SOLICITADOS - Portal de Manutenção					Situação (Código**)
Descrição do serviço, Tipo, Quantidade, Local de Atendimento e Prioridade*					4
LEVANTAMENTO PREVENTIVO					
* Preencher com as informações do Portal de Manutenção da DISEC. ** Preencher o campo situação com os códigos a seguir: 1. Serviço concluído sem pendências; 2. Serviço cancelado pelo demandante; 3. Atendimento Parcial; 4. Confecção de orçamento, para execução do serviço demanda autorização por parte do CESUP Suprimentos; 5. Não Atendido. 6. Mitigação de Riscos ou primeiro atendimento					
ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.2	DESLOCAMENTO	10,00	KM	2,92	29,20
1.3	REVISÃO DE INSTALAÇÕES	1,00	UN	525,41	525,41
RESUMO DO ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS SOLICITADOS					
Data / Hora Conclusão		Valor de Materiais + Mão de Obra		Valor Total	
17/04/2026 - 17:59		R\$ 144,87 + R\$ 409,74		R\$ 554,61	
Observações					
  Rafael Hilgenberg Gerente de Relacionamento F. 8.367.305-9					
VISTO REPRESENTANTE DA EMPRESA CONTRATADA			CARIMBO E VISTO DA DEPENDÊNCIA		
TÉCNICO			ENGENHEIRO		
AUXILIAR			Ygor Augusto Hilgenberg Engenheiro Civil CREA MG 17279403 CREA MG 17279403		
Data e hora CHEGADA	17/04/2026 - 08:01	Data e hora SAÍDA	17/04/2026 - 17:59	RESPONSÁVEL TÉCNICO	
				CARIMBO - NÚMERO / VISTO DO CREA	

O RAT deverá ser emitido em 3 vias sendo, a 1ª para a dependência beneficiada, a 2ª para a empresa contratada e a 3ª CESUP Suprimentos

Andre Luis da Silva Lopes
Eng. Eletricista
CREA. 5070611683/D-SF