




RAT - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO						
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS						
Número da solicitação	Data/hora Abertura	Contrato de Manutenção		Contratada		
260058634	10/04/2026	2026.7421.1565		MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENÇÃO		
Sinistro (Sim/Não)	Prazo de atendimento	Tipo de Manutenção (Preventiva/Corretiva)		Nível de Ocorrência (Emergencial/Urgente/Normal)		
Não	10/05/2026	Preventiva		Normal		
Prefixo / SB - Dependência Beneficiada		Endereço - Cidade				
2321 MONTE AZUL PAULISTA		R.CEL. JOAO MANOEL 91				
Informações de Contato		Matrícula / Nome - Funcionário Solicitante				
		F2268209 - SISTEMA				
SERVIÇOS SOLICITADOS - Portal de Manutenção						
Descrição do serviço, Tipo, Quantidade, Local de Atendimento e Prioridade*					Situação (Código**)	
Levantamento					4	
* Preencher com as informações do Portal de Manutenção da DISEC. ** Preencher o campo situação com os códigos a seguir: 1. Serviço concluído sem pendências; 2. Serviço cancelado pelo demandante; 3. Atendimento Parcial; 4. Confecção de orçamento, para execução do serviço demanda autorização por parte do CESUP Suprimentos; 5. Não Atendido. 6. Mitigação de Riscos ou primeiro atendimento						
ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS						
ITEM	DESCRIÇÃO		QTD.	UND.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.2	DESLOCAMENTO		183,00	KM	2,39	437,37
1.3	REVISÃO DE INSTALAÇÕES		1,00	UN	556,01	556,01
RESUMO DO ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS SOLICITADOS						
Data / Hora Conclusão		Valor de Materiais + Mão de Obra		Valor Total		
07/05/2026 - 08:59		R\$ 391,08 + R\$ 602,30		R\$ 993,38		
Observações						
 VISTO REPRESENTANTE DA EMPRESA CONTRATADA  Diego Manzi Garcia 2.419.460-3 CARIMBO E VISTO DEPENDÊNCIA						
TÉCNICO		Eng. Eletricista		ENGENHEIRO		
AUXILIAR		CREA 5070611683-0/SP		Ygor Augusto de Moraes Ferragem Engenheiro Civil CREA 1727940-3 CREA MG 605172794030 MG		
Data e hora	07/05/2026 - 08:01	Data e hora	07/05/2026 - 08:59			
CHEGADA		SAÍDA				
		RESPONSÁVEL TÉCNICO				
		CARIMBO - NÚMERO / VISTO DO CREA				
O RAT deverá ser emitido em 3 vias sendo, a 1ª para a dependência beneficiada, a 2ª para a empresa contratada e a 3ª CESUP Suprimentos						

RAT - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO				
Conformidade do atendimento no local dos serviços				
Número da solicitação	Data/hora Abertura	Contrato de Manutenção		Contratada
260058634	10/04/2026	2026.7421.1565		MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
Sinistro (Sim/Não)	Prazo de atendimento	Tipo de Manutenção (Preventiva/Corretiva)		Nível de Ocorrência (Emergencial/Urgente/Normal)
Não	10/05/2026	Preventiva		Normal
Prefixo / SB - Dependência Beneficiada		Endereço - Cidade		
2321 MONTE AZUL PAULISTA		R.CEL. JOAO MANOEL 91		
Informações de Contato		Matrícula / Nome - Funcionário Solicitante		
0		F2268209 - SISTEMA		
MÓDULO DEMANDANTE / BENEFICIÁRIO / CONTRATANTE PREENCHIMENTO PELO PREPOSTO DO BANCO DO BRASIL				
Matrícula	Nome Funcionário Preposto			
Questionário			Atendeu	Não Atendeu
Prazo de Atendimento			X	
Qualidade dos serviços executados			X	
Discrição e Presteza dos funcionários			X	
RESUMO DO ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS				
Data / Hora Conclusão	Valor de Materiais + Mão de Obra		Valor Total	
07/05/2026 - 08:59	R\$ 391,08	+	R\$ 602,30	R\$ 993,38
Observações				
Sr. ADMINISTRADOR PREDIAL, antes de assinar o RAT (Relatório de Atendimento), deve-se observar que:				
1. A Situação (código, em "Serviços Solicitados") foi preenchida adequadamente para cada serviço solicitado e que os serviços registrados como concluídos, ficaram sem pendências;				
2. Os serviços solicitados, porém não executados ou executados parcialmente, tiveram um valor descontado no campo "Resumo do Orçamento dos Serviços Executados".				
3. O documento deverá ser totalmente preenchido, em todos os campos e sem rasuras. Inutilizar os espaços em branco;				
4. A segunda via do RAT deverá ficar arquivada na dependência beneficiária para consultas futuras;				
5. Deve-se registrar no Portal de Manutenção da DISEC as informações contidas no RAT.				
Dúvidas quanto aos itens, quantitativos e valores aplicados aos serviços, deverão ser sanadas com a CONTRATADA durante o atendimento. Caso não ocorra o esclarecimento, consultar o CESUP SUPRIMENTOS.				
Lembramos que o ADMINISTRADOR PREDIAL é o responsável pela fiscalização dos serviços executados na dependência e que a validação de tais serviços é dada pela sua assinatura no RAT, servindo de embasamento para eventuais notificações ou aplicações de sanções ao prestador dos serviços				
 VISTO REPRESENTANTE DA EMPRESA CONTRATADA		 CARIMBO E VISTO DA DEPENDÊNCIA		
Parecer do Responsável Técnico / Contratada		ENGENHEIRO		
André Luis da Silva Lopes Eng. Eletricista CREA. 5070611683/DF		Ygor Augusto Ferreira da Silva Engenheiro Civil CREA MG 17279403 CREA MG-GO 17279403 DMG		
5070611683/DF		CARIMBO - NÚMERO / VISTO DO CREA		
O RAT deverá ser emitido em 3 vias, sendo: a 1ª Dependência Beneficiária, 2ª Empresa Contratada, e em 3ª CESUP Suprimentos				