



RAT - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO				
Conformidade do atendimento no local dos serviços				
Número da solicitação	Data/hora Abertura	Contrato de Manutenção	Contratada	
250195430	08/12/2025	2024.7421.2056	MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENÇÃO	
Sinistro (Sim/Não)	Prazo de atendimento	Tipo de Manutenção (Preventiva/Corretiva)	Nível de Ocorrência (Emergencial/Urgente/Normal)	
Não	17/04/2026	PREVENTIVA	NORMAL	
Prefixo / SB - Dependência Beneficiada		Endereço - Cidade		
1753 CARMOPOLIS DE MINAS		CARMOPOLIS DEMINAS		
Informações de Contato		Matrícula / Nome - Funcionário Solicitante		
RESPONS V AEL		F2268209 - SISTEMA		
MÓDULO DEMANDANTE / BENEFICIÁRIO / CONTRATANTE PREENCHIMENTO PELO PREPOSTO DO BANCO DO BRASIL				
Matrícula	Nome Funcionário Preposto			
Questionário			Atendeu	Não Atendeu
Prazo de Atendimento			X	
Qualidade dos serviços executados			X	
Discrição e Presteza dos funcionários			X	
RESUMO DO ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS				
Data / Hora Conclusão	Valor de Materiais + Mão de Obra		Valor Total	
24/03/2026 - 08:59	R\$ 353,27	+	R\$ 541,86	R\$ 895,13
Observações				
Sr. ADMINISTRADOR PREDIAL, antes de assinar o RAT (Relatório de Atendimento), deve-se observar que:				
1. A Situação (código, em "Serviços Solicitados") foi preenchida adequadamente para cada serviço solicitado e que os serviços registrados como concluídos, ficaram sem pendências;				
2. Os serviços solicitados, porém não executados ou executados parcialmente, tiveram um valor descontado no campo "Resumo do Orçamento dos Serviços Executados".				
3. O documento deverá ser totalmente preenchido, em todos os campos e sem rasuras. Inutilizar os espaços em branco;				
4. A segunda via do RAT deverá ficar arquivada na dependência beneficiária para consultas futuras;				
5. Deve-se registrar no Portal de Manutenção da DISEC as informações contidas no RAT.				
Dúvidas quanto aos itens, quantitativos e valores aplicados aos serviços, deverão ser sanadas com a CONTRATADA durante o atendimento. Caso não ocorra o esclarecimento, consultar o CESUP SUPRIMENTOS.				
Lembramos que o ADMINISTRADOR PREDIAL é o responsável pela fiscalização dos serviços executados na dependência e que a validação da tais serviços e dada pela sua assinatura no RAT, servindo de embasamento para eventuais notificações ou aplicações de sanções ao prestador dos serviços				
VISTO REPRESENTANTE DA EMPRESA CONTRATADA		CARIMBO E VISTO DA DEPENDÊNCIA		
Parecer do Responsável Técnico / Contratada		ENGENHEIRO		
				
ANDRE CAMPANEMA DE SOUZA GOMES Engenheiro Eletricista CREA 1014260136/D-GO CREA MG: 48909MG		Ygor Augusto Fernandes Ferrugem Engenheiro Civil CREA MG: 1017251924D-GO CREA MG: 1017279403D-MG		
		CARIMBO - NÚMERO / VISTO DO CREA		
O RAT deverá ser emitido em 3 vias, sendo: a 1ª Dependência Beneficiária, 2ª Empresa Contratada, e em 3ª CESUP Suprimentos				



Luciano Vilela de Faria
Mat. 6334896-8

YGOR
AUGUSTO
FERNANDES
FERRUGEM:
04630699198

Luiza Silva Ferreira
Engenheira Civil
CREA 1017251924D-GO

LUIZA SILVA
FERREIRA
FERNANDES
:0420077316

Assinado digitalmente por LUIZA
SILVA FERREIRA
FERNANDES:04200773163
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5 G2, OU=
09461647000195, OU=
Videoconferencia, OU=Certificado
PF A1, CN=LUIZA SILVA FERREIRA
FERNANDES:04200773163
Razão: Eu revisei este documento
Localização:
Data: 2026.04.14 16:43:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

RAT - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO					
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
Número da solicitação	Data/hora Abertura	Contrato de Manutenção	Contratada		
250195430	08/12/2025	2024.7421.2056	MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENÇÃO		
Sinistro (Sim/Não)	Prazo de atendimento	Tipo de Manutenção (Preventiva/Corretiva)	Nível de Ocorrência (Emergencial/Urgente/Normal)		
Não	17/04/2026	PREVENTIVA	NORMAL		
Prefixo / SB - Dependência Beneficiada		Endereço - Cidade			
1753 CARMOPOLIS DE MINAS		CARMOPOLIS DE MINAS			
Informações de Contato		Matrícula / Nome - Funcionário Solicitante			
RESPONS V AEL		F2268209 - SISTEMA			
SERVIÇOS SOLICITADOS - Portal de Manutenção					
Descrição do serviço, Tipo, Quantidade, Local de Atendimento e Prioridade*					Situação (Código**)
LEVANTAMENTO PREVENTIVO					4
* Preencher com as informações do Portal de Manutenção da DISEC. ** Preencher o campo situação com os códigos a seguir: 1. Serviço concluído sem pendências; 2. Serviço cancelado pelo demandante; 3. Atendimento Parcial; 4. Confecção de orçamento, para execução do serviço demanda autorização por parte do CESUP Suprimentos; 5. Não Atendido. 6. Mitigação de Riscos ou primeiro atendimento					
ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.2	DESLOCAMENTO	162,00	km	2,51	406,62
1.3	REVISÃO DE INSTALAÇÕES	1,00	un	488,51	488,51
RESUMO DO ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS SOLICITADOS					
Data / Hora Conclusão		Valor de Materiais + Mão de Obra		Valor Total	
24/03/2026 - 08:59		R\$ 353,27 + R\$ 541,86		R\$ 895,13	
Observações					
 VISTO REPRESENTANTE DA EMPRESA CONTRATADA  CARIMBO E VISTO DA DEPENDÊNCIA					
TÉCNICO		ULISSES		ANDRE CAMPANEMA DE SOUZA GOMES Engenheiro Eletricista CREA 1014260136/D-GO CREA MG: 48809MG	
AUXILIAR				ENGENHEIRO Ygor Augusto Fernandes Ferrugem Engenheiro Civil CREA MG: 17279403 CREA MG: 17279403D MG	
Data e hora	24/03/2026 - 08:01	Data e hora	24/03/2026 - 08:59		
CHEGADA		SAÍDA			
		RESPONSÁVEL TÉCNICO		CARIMBO - NÚMERO / VISTO DO CREA	
O RAT deverá ser emitido em 3 vias sendo, a 1ª para a dependência beneficiada, a 2ª para a empresa contratada e a 3ª CESUP Suprimentos					

Luiza Silva Ferreira
Engenheira Civil
CREA 1017251924D-GO

YGOR
AUGUSTO
FERNANDES
FERRUGEM:
04630699198

Assinado digitalmente por LUIZA SILVA FERREIRA FERNANDES:04200773163 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC Soluti Multipla v5 G2, OU=09461647000195, OU=Videokonferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LUIZA SILVA FERREIRA FERNANDES:04200773163 Razão: Eu revisei este documento Localização: Data: 2026.04.14 16:43:22-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

LUIZA SILVA FERREIRA FERNANDES:04200773163

3