

# Container Inspection Report

LINE 9 DEPOT

JLN PARANG OFF JLN PELABUHAN UTARA

42000 PELAUBUHAN KLANG

SELANGOR MALAYSIA

Tel No: 016-4442926

Customer Ref :

Surveyor :

Container No. : TCNU6215065 (45G1)

Currency : MYR

M.G.W : B

Gate In Date : 2024-08-09

Grade : B

## Damage Information

No	Comp. Code	LOC.	Damage
0	PAA	LT12	Dent

## Container Inspection Report

