

MOTOTECH - REPORTE TÉCNICO

CLIENTE: Bryan castaño

PLACA: YBK67H

KM ACTUAL: 25000

RECEPCIÓN TÉCNICA:

- Gasolina: 1/2
- Esp: Sí | Luces: Sí | Mal: Sí

--- SISTEMA DE FRENOS ---

Freno Delantero	OK - OPTIMO
Freno Trasero	OK - OPTIMO
Líquido / Caliper	OK - OPTIMO

--- MOTOR Y SINCRONIZACIÓN ---

Aceite Motor	S.D
Lavado Carburador	OK - OPTIMO
Filtro Aire / Bujía	SEGUIMIENTO

--- CHASIS Y CONTROL ---

Aceite Barras	S.D
Engrase Tijera	OK - OPTIMO
Mantenimiento Guayas	OK - OPTIMO
Sistema Eléctrico	S.D

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

LIQUIDACIÓN DE REPUESTOS / INSUMOS:
Detalle: Bandas
Total Repuestos: \$ 125000

ANEXO FOTOGRÁFICO Y DIAGNÓSTICO

- Foto principal detectada
- Campos: ['Fecha', 'KM', 'Descripcion', 'Costo', 'Fotos']
- Contenido de 'Fotos' es tipo: list
- ■ 'Fotos' existe pero es: '[]'



Evidencia #1 - Fuente: Cloudinary